

周南市通学路対策一覧表(令和2年3月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道 路名	危険箇所の状況及び要望理 由	内容	危険 度	対策方法	学校からのお およその距離	通行する児童 生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望 年度	対策 年度	対策状況	対策箇所写真
徳山小1	築港町横断歩 道	県道徳山新南 陽線	青点灯時間が短く、横断途 中で点滅が始まるため危険。	交通安全		青信号の点灯 時間の延長。	1.1km	15人		信号の切り替え時間を調整	交通管理 者	H27	H27	改善されて危険度は 下がった。青信号点 灯時間は東西で37 秒、南北で30秒と 横断にはゆとりがあ る。	
徳山小2	桜馬場の交差 点	県道徳山港線	速いスピードで左折する車 両があり危険。	交通安全		直進、左折を 分けるような 矢印信号の設 置。	100m	200人		交通管理者で対策を検討	交通管理 者	H28	H28	車両信号と歩行信 号の時差(10秒)を設 け、横断にゆとりが ある。	
徳山小3	大成寺そばの 横断歩道	市道舞車二番 町線	交通量が多く、スピードも 出ているため危険。	交通安全	B	押しボタン式 信号の設置。	600m	130人		信号機の設置基準に交通量が達 していないため、信号機の設置 は困難。 見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小4	花畠町	市道岐南花畠 線	速度を上げて走る車両が多 い。 ミラーの設置もなく危険。	交通安全	B	ミラーの設 置。	600m	40人		ミラーの設置は家屋出入口 前で困難 見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小5	御弓町	市道泉原合田 敷線	横断歩道が3本あるが、信 号がなく危険。	交通安全	B	西側の横断歩 道に押しボタ ン式信号設置	500m	130人		信号機間が近くなるため、 信号機の設置は困難。 見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小6	毛利町2丁目	市道徳山港線	横断歩道に信号機がなく危 険。	交通安全	B	信号機設置	50m	50人		信号機間が近くなるため、 信号機の設置は困難。 見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小7	河束町	市道東山代々 木線	横断歩道に信号機がなく危 険。	交通安全	B	信号機設置	700m	40人		見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小8	桜馬場の交差 点の歩道橋	県道下松新南 陽線	歩道橋から降りてきた児童 が右後方から走ってくる自 転車にぶつかりそうになり 危険。	交通安全	A	児童専用の歩 行帯の設置 (写真水色部 分)	10m	200人		自転車通行者への注意喚起 として点字ブロックを自立 たせる。	道路管理 者(県)	H30	H30	点字ブロックが見 やすくなった	
徳山小10	河束町東川周 辺		雑草が高く伸び、周囲から の視認性が低い。不審者が 多いため危険。	防犯	B	防犯カメラ設 置	900m	15人		防犯カメラの設置。ボラン ティア等の見守り活動の強 化。(教育委員会主催)	学校	H30	R1	雑草が刈られたこ とにより視認性が 高くなった。	
徳山小11	一番町郵便局 付近		灯りがなく、夜間や夕方では 、犯罪が起きてもわかり にくいため危険。	防犯	B	外灯の設置	500m	40人		外灯の設置。ボランティア 等の見守り活動の強化。 (教育委員会主催)	学校	H30	R1	外灯が各電柱に1 つずつ取り付けら れたため、以前よ りは明るくなっ た。	
徳山小12	慶万町アルク 周辺		外灯が少ないため、犯罪が 起きてもわかりにくい。	防犯	B	外灯の増量	700m	100人		外灯の数を増量。	学校	H30	R1	外灯が各電柱に1 つずつ取り付けら れたため、以前よ りは明るくなっ た。	
徳山小13	二番町コンビ ニ付近		雑草が高く伸びた空き家 があるため、犯罪が起きて もわかりにくい。	防犯	B	環境管理	700m	30人		空き家・空き地などの管理 の徹底	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年3月)



