

周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からの おおよその距離	通行する児童 生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望 年度	対策 年度	対策状況	対策後写真
註南小・中1	大島交番前～ 日本精蠟庄の 浦工場端	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	緑石がなく路側帯も狭いため危険。	交通安全	A	道幅を広げ、 歩道の確保	800m	7		27年度合同点検実施 ・事業進行中 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	道路管理 者(県) 学校	H27	H27 ～	事業進行中 歩道設置	
註南小・中2	粕島暁造船所 前	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	S字カーブで見通しが悪い。	交通安全	B	道幅を広げる か、見通しが 良くなる工夫	800m	2		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応	
註南小・中3	日本精蠟打上 工場	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	車両の出入りが多く危険。 路側帯も狭い。	交通安全	B	道幅を広げ、 歩道の確保	300m	2		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応	
註南小・中4	大島商店街の 三叉路	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	見通しが悪く、交通量も多 いため危険。	交通安全	B	信号機等の設 置	1800m	5		27年度合同点検実施 ・信号機の設置基準に交通量が 達していないため、信号機の設 置は困難。 ・見守り活動の重点化、注意喚 起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応	
註南小・中5	小瀬戸橋～ち びっ子広場	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	道幅が狭く、路側帯も狭い ため危険。	交通安全	B	道幅を広げ、 歩道の確保	750m	2		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応	
註南小・中6	大楠～大原	市道大楠大原線	道路の整備が不十分。	交通安全	B	樹木伐採 街灯設置 ガードレール の設置 溝蓋設置	3000m	4		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応	
註南小・中7	打上からの登 校坂	農道	道が狭く、歩道がない。落 葉が多く雨天時は滑りやす い。現在は土砂崩れのため 通行止め	交通安全	B	拡幅。ガード レール設置 樹木管理	200m	2		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注 意喚起	学校	H27	H27 ～	土砂崩れ対策工事はほぼ終 了しているが、まだ使用でき ていない。	
註南小・中8	粕島公民館前	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	路上駐車が多く死角が多 い。	交通安全	B	取り締まりの 強化 駐車場の確保	1500m	2		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理 者	H27	H27 ～	取締り強化対応	
註南小・中9	日本精蠟詰所 側からの登校 坂入口	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線	路側帯上に駐車する車両が あり危険。	交通安全	B	取り締まりの 強化 駐車場の確保	200m	9		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理 者	H27	H27 ～	今は、少し駐車車両 が少ない状態であ る。	
註南小・中10	教員住宅前	県道 粕島榑ヶ浜 停車場線 市道大島線	一時停止線がないため自転 車で通るとき危険。	交通安全	B	一旦停止線、 道路標識の設 置	2800m	4		27年度合同点検実施 ・路面に注意喚起表示設置	道路管理 者(市)	H27	H2 8	対策済	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

