


周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からの おおよその距離	通行する児童 生徒数	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望 年度	対策 年度	対策状況	対策後写真
福川小1	南陽幼稚園交差点	市道福川三丁目3号線	横断歩道の場所が色分けしてあるが、見通しが悪い。	交通安全	A	カーブミラー等の設置	100m	31年度調査から記入		カーブミラー設置は困難。見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
福川小2	皿山南	市道福川三丁目1号線	道幅が狭く、川へ転落する可能性がある。	交通安全	A	川に転落防止柵(ガードパイプ)等の設置	140m	10		28年度合同点検実施 ・川の反対側に緑の線を引く。	道路管理者(市)	H28	H28	対策済	
福川小3	上迫町	市道本陣町5号線	道幅が狭く、白線が消えかかっている。	交通安全	B	区別のラインの塗り替え	500m	10		白線の塗り替え	道路管理者(市)	H28	H28	対策済	
福川小4	本陣町2丁目	市道本陣町7号線	横断歩道が消えかけている。	交通安全	B	白線の引き直し	700m	20		白線の塗り替え	交通管理者	H28	H28	対策済	
福川小5	新地踏切横陸橋(戎町側)	県道下松新南陽線	陸橋の登り口付近に手すりが無く、転倒する可能性がある。	交通安全	A	手すりの設置	500m	60		道路管理者(県)で対応	道路管理者(県)	H28	H28	対策済	
福川小6	新地踏切付近	市道南新開・高洲線	路側帯が無く車や自転車が児童のそばを走る。	交通安全	B	路側帯のラインの設置	500m	60		28年度合同点検実施 ・路面に注意喚起表示の設置	道路管理者(市)	H28	H28	対策済	
福川小7	西浜新橋横	県道下松新南陽線	県道の横断歩道が消えかけている。	交通安全	B	白線の引き直し	600m	10		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
福川小8	新地町交差点	県道下松新南陽線	横断歩道が消えかけている。	交通安全	B	白線の引き直し	800m	10		白線の塗り替え	交通管理者	H28	H28	対策済	
福川小9	新地踏切		(H29)踏切の枕木が腐朽化し、穴が空いているため、児童の歩行が危険。	交通安全	A	枕木の取替	500m	60		枕木の取替・整備	JR	H29	H29	穴埋め、応急対応済み	
福川小10	南陽幼稚園交差点	市道福川三丁目	道路のアスファルトが剥がれ、陥没しているため、児童の歩行が危険。	交通安全	B	道路の補修	100m	120		道路の補修	道路管理者(市)	H30		学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

