



周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
富田中1	富田中学校前交差点	県道下松新南陽線	左折、右折車による巻き込みが心配。 少しの雨でも大きな水たまりができる。	交通安全	C	以前のように校門前に横断歩道を設置。 排水の工夫。	50m	200		見守り活動の重点化、注意喚起 道路の整備	学校 道路管理者(県)	H29	H30	工事終了	
富田中2	古川バス停前歩道など旧2号線全般	県道下松新南陽線	歩道が狭い。 ※旧2号線沿いの歩道などは狭く、そこを通ってくる自転車とぶつかる事案が発生しました。 自転車の通る道を少し広げて、車両として安全に登下校できることが望ましい。	交通安全	B	歩道を広げる。	1km	80		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
富田中3	王司の地下道	市道清水・野村開作線(王司地下道)	狭くて暗い。雨の多い日は浸水する。	防犯	B	電灯を増やし、排水設備を整える。	1km	20		道路照明灯や防犯施設の改良 路面標示や区画線による自転車と歩行者の分離 バリカー設置による自転車対策 見守り活動の重点化、注意喚起	学校 自治体	H29	H29~	防犯カメラ設置済	
富田中4	新堤町の地下道		狭くて暗い。朝夕、交通量が多く、危険である。	交通安全	B	電灯を増やす。	800m	30		注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起対応	
富田中5	音羽橋周辺		富田小学校側に橋を下る場所が狭い。交通量も多く、歩行者は危険である。	交通安全	B	道路にガードレールやポールを立てる。	1km	30		注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

