


周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小1	須々万奥上本城交差点より東へ100m	市道須々万中央幹線	路側帯が狭く、車もよく通るため危険。地域からも改善してほしいと要望があがっている。	交通安全	A	拡幅、歩道設置	600m	10		注意喚起の路面表示	道路管理者(市)	H30	H29 H30	外測線の引き直し 路側帯に破線追加	
沼城小2	樋牛交差点北100m	県道線	横断歩道がほぼ消えていて危険。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	900m	7		令和元年合同点検実施 横断歩道、停止線塗り替え	交通管理者	H30	H30~	横断歩道の引き直し	
沼城小3	片地徳山北高校前交差点	市道本城長穂線	横断歩道が消えかけていて危険。一旦停止の線も消えている。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	500m	20		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30~	横断歩道の引き直し 一旦停止ラインは消えているまま	
沼城小4	さえき歯科クリニック前	市道須々万中央幹線	横断歩道が消えかけていて危険。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	1100m	5		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30~	横断歩道の引き直し	
沼城小5	樋牛交差点	国道376号線と国道434号線	白線が一部消えている。歩道から児童の家へ向かうのに、2段階横断する必要があるが、1段階しか横断歩道が無い。	交通安全	A	白線の引き直し 横断歩道の設置	1300m	7		令和元年合同点検実施 既設横断歩道塗り替え 横断歩道の増設	交通管理者 道路管理者	H30	H30~	横断歩道の引き直し 横断歩道の増設は未設置	
沼城小6	須々万薬局前	市道須々万中央幹線	横断歩道が消えかけていて危険。道路標識のダイヤモンドマークも消えかけている。	交通安全	A	横断歩道等の引き直し	1300m	5		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30~	横断歩道の引き直し	
沼城小7	東殿木原	市道西殿木原線	横断歩道が消えかけている。	交通安全	A	横断歩道等の引き直し	640m	120		令和元年合同点検実施 通学路の変更	学校	R1	R1~	対策予定	
沼城小8	和奈古バス停前	市道須々万中央幹線	横断歩道のないところを児童が渡っている	交通安全	A	横断歩道の設置 または通学路の見直し	1800m	2		令和元年合同点検実施 各バス停前「横断者注意」の路面標示	交通管理者	R1	R1	「横断者注意」の路面標示	
沼城小9	高樋	須々万バイパス	交通量があり、スピードも出ている区間。横断歩道なし	交通安全	A	横断歩道の設置 または通学路の見直し	1700m	2		令和元年合同点検実施 学校による注意喚起	学校	R1	R1~	対策予定	
沼城小10	岩本医院前	市道須々万中央幹線	路肩の白線・縁石なし	交通安全	A	白線の引き直し 縁石の設置	770m	3		令和元年合同点検実施 ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	道路管理者(市)	R1	R1	ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	

周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別	道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小11	上中市・下中市	不明		ブロック塀とフェンスの間の狭い道で、地震のときに危険	防災	A	通学路の見直し	170m	23		学校による注意喚起	学校	R1		学校による注意喚起	
沼城小12	上中市	須々万中央線		倒壊、屋根瓦の落下の危険	防災	A	補強、解体依頼	400m	7		所有者と連絡が取れ、解体に向けて業者と話している	生活安全課	R1	R1	解体済み	
沼城小13	山手	市道近安線		土砂崩れの危険	防災	A		1300m	13		学校による注意喚起	学校	R1		簡易柵設置あり	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



# 防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

