


周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所 <sup>1</sup> の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよむ距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
和田小・中1	夏切(通学路)	市道和田中村線	夏切方面から徒歩通学の際、急に道幅が狭くなる箇所。車一台がやっと通れる道幅で、歩道も狭く、危険。	交通安全	A	道路の拡幅	500m	5名		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H31			
和田小・中2	長野橋付近	国道376号	横断歩道が新設されたが、見通しが悪く、危険度は相変わらず高い。	交通安全	B	「横断歩道あり」等の注意喚起看板の設置。	1000m	12名		注意喚起対応	交通管理者	H29	H27~	注意喚起用道路標示	
和田小・中3	米光歩道	市道横枕線	歩行者用に緑の線が塗られているが、道幅が狭くバス等も通行するため危険である。	交通安全	C	道路の拡幅	2000m	12名		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
和田小・中4	平木	国道376号	国道でスピードが出やすい、交通量も多く危険。	交通安全	C	横断歩道に緑の線	2600m	2名		横断歩道の塗り直し	交通管理者	H29	H30	対策済	
和田小・中5	島地川西側市道	市道和田中村線	道路の端が斜面になっており、転落しやすい。	交通安全	A	道路端の補強・舗装	600m	3名		道路端の補強・舗装	道路管理者(市)	H30	H26~H30	対策済	
和田小・中6	夏切(梶尾)	市道和田中村線	急に道幅が狭くなる箇所。車一台がやっと通れる道幅で、歩道が狭く、路肩も崩れやすく危険。	交通安全	A	路肩整備	500m	6名							

# 周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

