

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその	通行する児童生徒数	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
福川南小1	室尾1丁目	市道679号線	車両の速度が速く危険。道路脇は溝で危険。	交通安全	B	注意標識の設置	約500m	約150名		道路管理者（市）で対応	学校	H29	R5	グリーンライン対策済み	
福川南小2	羽島1丁目	市道680号線	登校時の車両多く、速度が速い。	交通安全	B	注意標識の設置	約500m	約50名		通学路の沿いの側溝の蓋を対応	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
福川南小3	室尾1丁目	市道679号線	道幅が狭く、側溝があるため危険。	交通安全	B	側溝の蓋の設置	約800m	約100名		通学路の沿いの側溝の蓋を対応	学校	R1	R1	学校による注意喚起対応	
福川南小4	かせ河原	市道680号線	大雨時冠水	防災	B	危険の周知	約10m	約150名		児童・地域への注意喚起	学校	R2	R2	学校による注意喚起対応	
福川南小5	室尾1丁目	市道679号線	大雨時冠水	防災	B	側溝の蓋の設置	約480m	約150名		児童・地域による注意喚起対応 側溝のクレーピング設置	学校 地域行政	R5	R5	学校による注意喚起対応	
福川南小6	室尾1丁目		大雨時冠水	防災	B	危険の周知	約300m	約150名		児童・地域による注意喚起対応 迂回路（夜市川沿い）の設置	学校 地域行政	R5	R5	学校による注意喚起対応	
福川南小7	室尾2丁目		道路沿いの斜面の土砂崩れの危険	交通安全	A	斜面の補修	約1000m	約150名			道路管理者（市）	R6			

交通安全危険箇所図(令和6年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

