



周南市通学路対策一覧表(令和6年5月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
菊川小1	西南野～上土井 上村269～下上1501-1	県道 新南陽津和野線	交通量が多く、歩道も狭く危険。	交通安全	A	ガードレール設置 歩道の拡幅	300m	250人		拡幅工事を実施中 見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者（県） 学校	H27	H25～	対策進行中	
菊川小2	西南野～川本 県道321号線に通じる道路	市道 徳山加見線	歩道がなく危険。	交通安全	B	歩道の確保	1km	30人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27	学校による注意喚起対応	
菊川小3	清海 国道二号線下トンネル外 下上770	市道 向土井内谷線	ゾーン30を守らず、トンネルから出てきた車両が左折する際に児童を巻き込む危険がある。	交通安全	A	ガードレール設置	1.5km	10人		ポールの設置	道路管理者（市）	H28	H28	対策済	
菊川小4	横矢 県道3号線から富岡公園を結ぶ道路 下上1420～1724	市道武井線	道幅も路側帯も不十分で危険。側溝にふたがなく危険。	交通安全	B	溝蓋の設置、 ガードレール設置	1km	70人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
菊川小5	上土井から徳善	県道 新南陽津和野線	歩道が狭く、歩道が無い箇所もある上、交通量も多く、危険である。	交通安全	B	歩道の確保	300m	250人		歩道の設置事業実施中	道路管理者（県）	H28	H25～	対策進行中	
菊川小6	徳善	県道 新南陽津和野線	カーブ付近に横断歩道があり、見通しが悪い上に、交通量も多く危険である。	交通安全	A	横断旗の設置	400m	24人		横断旗の設置、注意喚起	自治体	H28	H28	対策済	
菊川小7	清海 国道二号線下トンネル内 下上770	市道 向土井内谷線	トンネル内の車両のすれ違いの際に児童を巻き込む危険がある。	交通安全	A	ポールなどの設置	1.5km	10人		見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者（市）	H30	R1	学校による注意喚起対応	
菊川小8	上土井	県道 新南陽津和野線	横断歩道の白線、緑線がほとんど消えかけて見えない。	交通安全	A	横断歩道のライン引き	2.0キロメートル	20人			交通管理者	R6			
菊川小9	下上	市道	学校近くの橋とガードレールの間がすき間が空いていて危険である。	交通安全	A	ガードレールと橋の間のすき間にポールなどの設置 (橋の両側に2か所)	100m	380人			道路管理者（市）	R6			

交通安全危険箇所図(令和6年5月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年5月)

