


周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
和田小1 (5・8と間所)	夏切(通学路)	市道和田中村線	夏切方面から徒歩通学の際、急に道幅が狭くなる箇所。車一台がやっと通れる道幅で、歩道も狭く、危険。	交通安全	A	道路の拡幅	500m	2名		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H31	R3	対策予定	
和田小2	長野橋付近	国道376号	横断歩道が新設されたが、見通しが悪く、危険度は相変わらず高い。	交通安全	B	「横断歩道あり」等の注意喚起看板の設置。	1km	4名		注意喚起対応道路標示	交通管理者	H29	H29	対策済	
和田小3	米光歩道	市道横枕線	歩行者用に緑の線が塗られているが、道幅が狭くバス等も通行するため危険である。	交通安全	C	道路の拡幅	2km	4名		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
和田小4	平木	国道376号	国道でスピードが出やすい、交通量も多く危険。	交通安全	C	横断歩道に緑の線	2600m	0		横断歩道の塗り直し	交通管理者	H29	H30	対策済	
和田小5	島地川西側市道	市道和田中村線	道路の端が斜面になっており、転落しやすい。	交通安全	A	道路端の補強・舗装	600m	2名		道路端の補強・舗装	道路管理者(市)	H30	H26~H30	対策完了	
和田小6	和田橋付近	国道376号	米光方面から来る車が和田地内へ左折するとき、ふくらんで通る車が多く、生徒と接触の危険あり。	交通安全	B	注意喚起看板の設置。	400m	4名		注意喚起対応	学校	R2	R5	看板は設置済み 学校による注意喚起対応継続	
和田小7	夏切(根尾)	市道和田中村線	急に道幅が狭くなる箇所。車一台がやっと通れる道幅で、歩道が狭く、路肩も崩れやすく危険。	交通安全	A	路肩整備	500m	2名		白線補修	道路管理者(市)	R3	R3	対策予定	
和田小8	夏切(根尾)	市道和田中村線	急に道幅が狭くなる箇所。車一台がやっと通れる道幅で、歩道が狭く、路肩も崩れやすく危険。	交通安全	A	路肩整備	500m	2名		路肩整備	道路管理者(市)	R3	R5	対策完了	

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

