


周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

| NO.  | 場所（地名）                      | 道路種別<br>道路名                      | 危険箇所の状況及び要望理由                  | 内容   | 危険度 | 対策方法         | 学校からのおおよその距離 | 通行する児童生徒数（約） | 危険箇所写真                                                                               | 対策内容                                                                | 対策主体          | 要望年度 | 対策年度 | 対策状況                                                      | 対策後写真                                                                               |
|------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 菊川中1 | 土井交差点                       | 国道2号                             | 横断時に危険である。                     | 交通安全 | B   | 様子を見に来て頂きたい。 | 3.0km        | 60人          |   | 見守り活動の重点化、注意喚起                                                      | 学校、信号設置者（警視庁） | H28  | H28  | 右折信号ができたことで、信号が変わる直前に急いで右折する車が減った。                        |  |
| 菊川中2 | 加見公園前                       | 県道新南陽津和野線から菊川中方面に入ったところ          | 道幅が狭く、朝の交通量が多い。                | 交通安全 | B   | 横断歩道の設置      | 100m         | 170人         |   | 交通量が少なく、また歩行者の溜まり場がないため、横断歩道の設置は困難。見守り活動の重点化、飛び出しや道路に広がって歩かないなど注意喚起 | 学校、道路管理者（市）   | H28  | H30  | 浄水場からの合流地点に一時停止線を引いたことで、生徒が気を付けて横断したり、車が徐行運転をしたりするようになった。 |  |
| 菊川中3 | ファミリーマート富田川沿い溝蓋             | 市道向土井内谷線                         | 雨の日など、自転車が滑って転倒、骨折などを起こしている。   | 交通安全 | B   | 滑らない溝蓋の設置    | 2.5km        | 100人         |   | 転倒の原因となっている路面と側溝の段差の補修見守り活動の重点化、注意喚起                                | 道路管理者（市）学校    | H29  | H29  | H29.7対策完了蓋は滑りにくいものが設置されている                                |  |
| 菊川中4 | 小学校付近体育館前溝蓋                 | 市道蔵掛7号線                          | 雨の日など、自転車が滑って転倒、骨折などを起こしている。   | 交通安全 | B   | 滑らない溝蓋の設置    | 1.4km        | 60人          |   | 見守り活動の重点化、注意喚起                                                      | 学校            | H29  | H29  | 蓋は滑りにくいものが設置されている                                         |  |
| 菊川中5 | 出会い橋付近水道橋付近丁字路              | 市道南野上野線（県道新南陽津和野線から菊川中方面に入ったところ） | 停止線がなく、生徒が自転車で横断する際、一旦停止をしない。  | 交通安全 | B   | 停止指導線の設置     | 100m         | 170人         |   | 停止指導線の設置                                                            | 道路管理者（市）      | H30  | H30  | 対策済                                                       |  |
| 菊川中6 | 菊川中から浄水場前を通り菊川小学校に向かう途中の十字路 | 市道蔵掛7号線                          | 道路が狭く、停止線がないため、自動車との接触の危険性が高い。 | 交通安全 | B   | 停止指導線の設置     | 300m         | 60人          |  |                                                                     | 道路管理者（市）      | R5   | R5   | 幅員狭小のため、路側線等の設置は不可                                        |                                                                                     |

通学路対策箇所図(令和6年6月)



# 防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

