



周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中1	サンマート前 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	1. 0km	10		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中2	鹿野総合支所 前横断歩道	県道鹿野吉賀線	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	700m	3		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中3	鹿野小正門前 横断歩道	県道徳山徳地線	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	0m	27		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中4	中国自動車道 鹿野インター 入り口付近	国道315号	自転車通学生や歩行者が通りにくい。	交通安全	C	注意喚起	1. 2km	1		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中5	周南市鹿野下	国道315号	道幅が広いうえ、かなりのスピードで通過する車が多く、危険を感じる。	交通安全	C	注意喚起	2km	16		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中6	周南市鹿野下	県道徳山徳地線	道路改装が行われて道幅が広くなり、児童には危険である。	交通安全	C	注意喚起	2. 2km	11		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中7	鹿野上 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	横断歩道の塗り替え	600m	12		白線の塗り替え	学校	H28	H28	対策済	
鹿野小・中8	鹿野上 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	600m	12		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	対策済	
鹿野小・中9	鹿野下 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えかかっており、手前の△マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	2. 0km	2		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	R1	対策済	
鹿野小・中10	鹿野下 大泉バス停前 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えており、手前の△マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	3. 0km	2		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	R1	対策済	
鹿野小・中11	鹿野下 山村広場付近 横断歩道	国道315号～ 県道9号線の間	横断歩道の白線が消えかかっており、手前の△マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	2. 2km	1		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	R1	対策済	
鹿野小・中12	鹿野上 総合支所付近 横断歩道	県道徳山徳地線	横断歩道の白線が片車線が消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	700m	3		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	R2	対策済	

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中13	鹿野下 鹿野中学校～コアプラザ 横断歩道	鹿野中学校～コアプラザ通路	横断歩道の白線が消えて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	50m	7		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	R1	対策済	
鹿野小・中14	鹿野上 田原 交差点から高速道路SAに向かう歩道	県道徳山徳地線	人通りも少なく外灯もない 上に、木々が歩道側に伸びてきている。	防犯	C	木々の伐採 外灯の設置 注意喚起	1. 1km	5		見守り活動の重点化、注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応 木々の伐採は完了	
鹿野小・中15	鹿野上 高速道路下	国道315号堤 交差点から高速 道路に向かう	トンネルは2カ所あり、外 灯もなく人通りも少ない	防犯	C	注意喚起	700m	7		注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中16	鹿野上 元鹿野公民館 前	県道鹿野吉賀線	歩道が設置されていないので危険。	交通安全	B	歩道の設置 注意喚起	50m	16		歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中17	鹿野上 博愛病院そば	県道12号線と 県道9号線の合 流地点	通行する車はスピードを出し、横断歩道もない。	交通安全	B	横断歩道の設 置 注意喚起	300m	14		横断歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中18	鹿野上 防長交通倉庫 前の道路	県道鹿野吉賀線	朝は、スピードを出している車が多いが、歩道がない。	交通安全	B	歩道の設置 注意喚起	50m	11		歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中19	鹿野下 長谷部建設作 業場近く	県道9号線	遮蔽物があり、脇道から出てくる自動車に気付きにくい。	交通安全	B	カーブミラー の設置 注意喚起	750m	11		注意喚起	学校	R3	R3	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中20	鹿野上 田原 交差点から高速道路SAに向かう歩道	県道徳山徳地線	木々の枝が垂れ下がっている。	防犯	C	枝の剪定	1.2km	5		注意喚起	学校	R3	R3	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中21	鹿野下 国道315号 線 大泉バス停 (下り) 前	国道315号線	住宅側(山側)から横断歩道を渡ろうとすると、奥側(赤丸:須々万方面)は緩やかなカーブのために上り線の車の様子がわからにくく、車のスピードも出ている。	交通安全	B	注意喚起のた めの看板設置	2. 5Km	2		自動車側に横断歩道があることや、スピードを緩めるための注意喚起を促す看板の設置等	交通管理者	R4	R4	対策予定	
鹿野小・中22	鹿野中 田原 県道徳山・徳 地 線 田原交差点か ら、山口方面に 200m程度進 んだところ	県道徳山・徳地 線	一般道から県道に出る所が坂になっているので、一般道側から山口方面からの車が見えにくく。	交通安全	C	注意喚起のた めの看板設置	1. 5Km	6		交差点があることの注意喚起の標識、看板等の設置 注意喚起	交通管理者	R4	R4	対策済み	
鹿野小・中23	鹿野上 中町 本町農村公園前	県道徳山・徳地 線から、1本東 側の一般道	歩道がなく、路側帯を歩行者は歩く。しかし、家屋と路側帯が近いため、家屋が崩れると、歩行者は道路にはみ出して歩行するようになる。写真以外にも、近くに複数箇所あり。	交通安全	A	家屋の撤去 防護壁などの設置	200m	20		家屋の撤去 防護壁の設置 注意喚起	家主 市	R4	R4	空き家のため、住宅課対応	
鹿野小・中24	鹿野上 コア ラザから博愛病 院前に合流する 地点 本町農村公園前	国道315号線 のサンマートの 交差点を鹿野市 街地側に入り、 博愛病院の前辺 りの地点	博愛病院そばの道路から、サンマート前から鹿野市街地方面に向かう道路を渡りたいが、車の速度も速めで、横断歩道もないで危険	交通安全	B	横断歩道 注意喚起の看 板	350m	4		横断歩道の設置 車への注意喚起の看板 注意喚起	交通管理者 学校	R5			


周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中25	鹿野上 鹿野インターから大潮方面に向かう国道沿いの歩道	国道315号線	大潮方面に向かい、鹿野インターを過ぎて左側の歩道を自転車で通行するが草が多くて通行しにくい。	交通安全	B	除草	2km	1		歩道等の草の除草	交通管理者	R5			
鹿野小・中26	鹿野上 県道12号線	学校正門を出て、県道を左折してすぐの所	学校に登校時、右側通行をする際に家をよけると道路にはみ出て危険。	交通安全	A	家屋の撤去 防護壁などの設置	150m	8		家屋の撤去 防護壁の設置 注意喚起	家主市	R5		住宅課依頼相談済み	
鹿野小・中27	鹿野上 コアプラザ前の道	鹿野コアプラザから博愛病院に向かう道	サンマートの交差点から博愛病院に向かい、博愛病院前を左折した道	交通安全	C	カーブミラーの設置 注意喚起	300m	3		注意喚起 ミラーの設置	交通管理者	R5			
鹿野小・中28	鹿野上 博愛病院前あたり	博愛病院前の道	サンマートから博愛病院に向かい、博愛病院の前を学校の方に左折した付近	交通安全	C	歩道の設置	400m	1		歩道の設置 注意喚起	交通管理者 道路管理者(県)	R5	R5	道路側溝改修により路側帯を拡福	
鹿野小・中29	鹿野上 県道12号線	学校正門前の道路	横断歩道の白線が薄くなっている。	交通安全	A	横断歩道白線の塗り替え	20m	25		横断歩道の塗り替え	交通管理者 周南警察署	R5	R6	R6年度中に対策予定	
鹿野小・中30	鹿野インターから100m程度北	国道315号線	大潮方面から自転車通学する生徒が、どちらの車線共に歩道が途切れているので、この付近では通学の進行方向から見て右側の歩道を通ってくる。しかし、インター付近は歩道がないため、国道を横断して反対車線の歩道にわたる必要がある。(帰りもここを横断する。)この付近は車線変更がある場所であり、注意が必要であるため、横断歩道の設置が望ましい。	交通安全	A	横断歩道の設置	2.0km	1			交通管理者	R6			
鹿野小・中31	鹿野総合支所近くの農協前から学校に向かう県道	県道9号線	歩道もなく、路肩の白線もないので歩行の際に危険である	交通安全	A	白線の塗り替え	300m	10			道路管理者(県)	R6			
鹿野小・中32	山村広場に向かう国道315号線の交差点	国道315号線	歩道沿いに溝があるが、その防止柵が途中から設置されていない。冬季は枯れ葉が多く落ちており滑りやすい 街灯もなく暗い	交通安全 防犯	B	柵の設置 冬場の落ち葉の撤去 街灯の設置	1.0km	2		通学中の注意喚起 冬場の通学路の変更	交通管理者	R6			
鹿野小・中34	田原交差点から徳山方面に向かう歩道(西側・山側)	国道316号線	横断歩道があるが、朝は車のスピードが出ており、横断の際には注意が必要である。冬季は枯れ葉が多く落ちており滑りやすい 街灯もなく暗い	交通安全	B	車への注意喚起	1.1km	2		車への注意喚起 歩行者の注意喚起	交通管理者	R6			
鹿野小・中14	鹿野上 田原交差点から高速道路SAに向かう歩道	県道徳山徳地線	街灯がないので、暗い。 熊の出没も過去あり *数年前にも危険箇所に挙げたが、この度も危険箇所として連絡あり。	防犯	B	街灯の設置 注意喚起	1.1km	5		街灯の設置 注意喚起	交通管理者	R6			

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中35	山村広場付近の交差点から学校に向かう道	県道9号線	街灯がなく、暗い。熊の出没が過去あり	防犯	B	街灯の設置 注意喚起	1. 4 km	2		街灯の設置 注意喚起	交通管理者	R6			
鹿野小・中36	鹿野上 中町 本町農村公園前	県道徳山・徳地線から、1本東側の一般道	特に中央写真の家屋倒壊箇所の恐れがある場所が気になる。歩行者は歩道がなく、路側帯を歩く。しかし、家屋と路側帯が近いため、家屋が崩れると、歩行者は道路にはみ出して歩行するようになる。今後、台風による倒壊や破損の恐れも考えられる。他2件は窓ガラスが割れて(応急処置済み)いたり、屋根瓦が落ちてきたりして倒壊しかかっている。防犯および通学路の危険が及ぶ可能性あり。	防犯 交通安全	A	家屋の撤去 防護壁などの設置	200m	10			住宅課	R6			
鹿野小・中37	鹿野上 博愛病院そば	県道12号線と 県道9号線の合流地点	通行する車はスピードを出し、横断歩道もない。*この度も危険箇所として保護者よりあげられる。	交通安全	A	横断歩道の設置 注意喚起	300m	8			交通管理者	R6			
鹿野小・中38	鹿野博愛病院 から鹿野薬局の間	県道9号線	路側帯はあるが、縁石が途中で切れているため、安全確保が難しい。	交通安全	B	注意喚起	200m	8		縁石の設置	交通管理者	R6			
鹿野小・中39	鹿野上元佐古 精米所	県道12号線を 北上して左折した左側	家屋の屋根瓦や壁の破損があり、屋根瓦が落ちてきたり、壁が倒壊したりする恐れある。家屋前の道路には路側帯もなく、歩行の際に車が通ると、家屋に接近して危険。	交通安全	A	注意喚起	100m	8			住宅課	R6			

交通安全危険箇所図(令和6年6月)



## 防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

