

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小7	東殿木原	市道西殿木原線	横断歩道や一部の停止線が消えかけている。	交通安全	A	横断歩道等の引き直し		令和元年合同点検実施 通学路の変更	学校	R1	R1～	対策予定	
沼城小8	和奈古バス停前	市道須々万中央幹線	横断歩道のないところを児童が渡っている	交通安全	A	横断歩道の設置		令和元年合同点検実施 各バス停手前「横断者注意」の路面標示	交通管理者	R1	R1	「横断者注意」の路面標示	
沼城小9	高樋	須々万バイパス	交通量があり、スピードも出ている区間。横断歩道なし	交通安全	A	横断歩道の設置		令和元年合同点検実施 学校による注意喚起	学校	R1	R1～	対策予定	
沼城小10	岩本医院前	市道須々万中央幹線	縁石なし	交通安全	A	縁石の設置		令和元年合同点検実施 ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	道路管理者（市）	R1	R1	ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小 11	上中市・下中市	不明	ブロック塀とフェンスの間の狭い道で、地震のときに危険	防災	A	通学路の見直し		学校による注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起	
沼城小 12	上中市	須々万中央線	倒壊、屋根瓦の落下の危険	防災	A	補強、解体依頼		所有者と連絡が取れ、解体に向けて業者と話している	生活安全課	R1	R1	解体済み	
沼城小 13	山手	市道近安線	土砂崩れの危険	防災	A			学校による注意喚起	学校	R1	R1	簡易柵設置あり	


周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小1	須々万奥上本城交差点より東へ100m	市道須々万中央幹線	路側帯が狭く、車もよく通るため危険。地域からも改善してほしいと要望があがっている。	交通安全	A	拡幅、歩道設置	600m	5		外測線の引き直し 路側帯に破線追加	道路管理者（市）	H30	H29 H30	対策済	
沼城小2	樋牛交差点北100m	国道376号線	横断歩道がほぼ消えていて危険。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	900m	10		令和元年合同点検実施 横断歩道、停止線塗り替え	交通管理者	H30	H30～	対策済	
沼城小3	片地徳山北高校前交差点	市道本城長穂線	横断歩道が消えかけていて危険。一旦停止の線も消えている。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	500m	15		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30～	対策済	
沼城小4	さえき歯科クリニック前	市道須々万中央幹線	横断歩道が消えかけていて危険。	交通安全	A	横断歩道の引き直し	1100m	25		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30～	対策済	
沼城小5	樋牛交差点	国道376号線と国道434号線	歩道から児童の家へ向かうのに、2段階横断する必要があるが、1段階しか横断歩道が無い。	交通安全	A	横断歩道の設置	1300m	10		令和元年合同点検実施 既設横断歩道塗り替え 横断歩道の増設	交通管理者 道路管理者（国）	H30	R2	対策済	
沼城小6	須々万薬局前	市道須々万中央幹線	横断歩道が消えかけていて危険。 道路標識のダイヤモンドも消えかけている。	交通安全	A	横断歩道等の引き直し	1300m	10		令和元年合同点検実施 横断歩道塗り替え	交通管理者	H30	H30～	横断歩道の引き直し	
沼城小7	東殿木原	市道西殿木原線	横断歩道や一部の停止線が消えかけている。	交通安全	A	横断歩道等の引き直し	640m	5		令和元年合同点検実施 横断歩道補修	交通管理者 学校	R1	R2	対策済	
沼城小8	和奈古バス停前	市道須々万中央幹線	横断歩道のないところを児童が渡っている	交通安全	A	横断歩道の設置	1800m	10		令和元年合同点検実施 各バス停手前「横断者注意」の路面標示	交通管理者	R1	R1	「横断者注意」の路面標示	
沼城小9	高樋	国道376号線	交通量があり、スピードも出ている区間。横断歩道なし	交通安全	A	横断歩道の設置	1700m	10		令和元年合同点検実施 学校による注意喚起	学校	R1	R1～	対策予定	
沼城小10	岩本医院前	市道須々万中央幹線	縁石なし	交通安全	A	縁石の設置	770m	5		令和元年合同点検実施 ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	道路管理者（市）	R1	R1	ゼブラ帯引き直し、ラバーコーン設置、外側線引き直し	


周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
沼城小11	上中市・下中市	市道須々万中央線	ブロック塀とフェンスの間の狭い道で、地震のときに危険	防災	A	通学路の見直し	170m	25		学校による注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起	
沼城小12	上中市	市道須々万中央線	倒壊、屋根瓦の落下の危険	防災	A	補強、解体依頼	400m	10		所有者と連絡が取れ、解体に向けて業者と話している	生活安全課	R1	R1	解体済み	
沼城小13	山手	市道近安線	土砂崩れの危険	防災	A		1300m	10		簡易柵設置	学校	R1	R2	対策済	
沼城小14	上中下市	市道須々万中央線	民家（廃屋の可能性有り）の外壁が崩れており、落下物の危険	防災	A	補強、解体依頼 通学路の見直し	200m	10			住宅課	R2	R2	持ち主への対応依頼	
沼城小①	中須	県道徳山光線	白線が消えており、道も狭い。	交通安全	A	白線の引き直し 通学路の見直し	5700m	15		歩道の拡幅・設置	道路管理者（県）	R2	R3	対策予定	
沼城小15	沼城小正門から北へ10m先	農道？詳しくは不明	道が狭く、深い溝がすぐ横にあり、雨天時などは増水して危険。また、積雪で溝が見えなくなることもある。	交通安全	A	通学路の見直し	10m	0		通学路の変更	学校	R3	R3	対策済	
沼城小16	徳山北分校から片地上の団地へ向かう道路	市道本城長穂線	白線が消えており、歩道と車道の境目が分かりにくい。	交通安全	A	白線の引き直し	600m	15		横断歩道塗り替え	交通管理者	R4	R4	対策済	
沼城小17	須々万奥上本城交差点より東へ100m	市道須々万中央幹線	路側帯が狭く、車もよく通るため危険。路肩の白線も消えかけている。地域からも改善してほしいと要望があがっている。	交通安全	A	拡幅、歩道設置	600m	5			道路管理者（市）	R6			
沼城小18	須々万薬局前より西へ200m	市道須々万中央幹線より北西に進む側道	側道壁面の法面が崩れかかっているが、ブルーシートで覆われているだけで危険である。	交通安全	A	法面の整備	1500m	10			道路管理者（市）	R6			

交通安全危険箇所図(令和6年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)



交通安全危険箇所図(令和6年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

