


周南市通学路対策一覧表(令和7年5月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通学中の児童生徒数(人)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
戸田小1	旧山陽道 市東から東阿高 戸田31111-3~1612	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭く、交通量が多い。	交通安全	B	溝蓋の改修	200m	21人		側溝改修工事を実施中	道路管理者(市)		H26~	対策済	
戸田小2	柳橋付近横断歩道 戸田31111-3付近	県道山口徳山線	横断歩道のペイントが薄くなっている。	交通安全	B	白線の塗り替え	400m	5人		・見守り活動の重点化、注意喚起	交通管理者 学校	H28	H29	対応済	
戸田小3	菅野工務店の交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	速い速度で通過する車が多い。横断歩道もない。	交通安全	C	路側帯(白線)の設置 横断歩道の設置	100m	73人		28年度合同点検実施 ・交差点中央付近に「+」表示	道路管理者(市)	H28	H28	対策済	
戸田小4	J A戸田前交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	交通量が多く、車両の速度が速い。横断歩道のない所を通っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	150m	29人		28年度合同点検実施 ・児童横断箇所に線の破線を引く。 ・線の線を引き、その上を児童が歩行するようにする。 ・停止線を塗り替える。 ・取締り強化	道路管理者(市) 交通管理者	H28	H28~H29	対策済	
戸田小5	セブンイレブン駐車場西側	市道市原線	コンビニに入り出す車が多いが横断歩道のない所を通過している。	交通安全	A	横断歩道の設置	200m	3人		28年度合同点検実施 市道の東側を安全に歩行できるようにしていく。 歩行帯の明示(線の区画線設置)	道路管理者(市)	H28	H28~H30	対策済	
戸田小6	宮島様交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	安全な歩行スペースがせまい。	交通安全	D	溝蓋設置	50m	21人		・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	対策済	
戸田小7	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	A	カーブミラーの取り替え	200m	53人		・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	対策済	
戸田小7	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	D	白線の塗り替え	200m	53人		・見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者	R6	R6	対策済、白線は消えかけている	
戸田小8	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	路面標示の文字が消えかけており、通行車両の運転に悪影響。	交通安全	C	路面標示の塗り替え	200m	53人				R7			
戸田小9	桜田幼稚園前道路	市道市赤迫線より北側 東西に広がる道路	溝蓋に破損があり、誤って通行者が怪我を被る可能性。	交通安全	B	溝蓋の改修	10m	87人				R7			
戸田小10	国道2号線と山口徳山線とをつなぐ道	市道戸田中央線	白線が消え変えている箇所がある。路側帯もない。	交通安全	B	白線の塗り替え 路側帯(白線)の設置	900m	9人				R7			
戸田小11	国道2号線から市営戸田住宅付近に入る交差点	市道菅原線 国道2号線	雨天時に水が溜まる。路面標示が消えかけている。	交通安全	C	白線の塗り替え 路面の改修	900m	26人				R7			
戸田小12	市営戸田住宅付近から北上する道路	市道菅原線	交通量が多いが、歩行スペースが示されていない。	交通安全	C	路側帯(白線)の設置	700m	26人				R7			
戸田小13	戸田郵便局前道路の北側	市道戸田中央線	交通量が多い交差点だが、道路標識の先端が無くなっている。	交通安全	A	道路標識の改修	200m	17人		柱、基礎の撤去	交通管理者	R7	R7	対策予定	
戸田小14	菅野工務店の交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	速い速度で通過する車が多い。横断歩道もない。	交通安全	B	路側帯(白線)の設置 横断歩道の設置	100m	80人				R7			

交通安全危険箇所図(令和7年5月)



防犯・防災危険箇所図(令和7年5月)

