


周南市通学路対策一覧表(令和7年5月)

NO.	場所(地名)	道路種別名	道路	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策箇所写真
徳山小4	花畠町	市道岐南花畠線		速度を上げて走る車両が多い。 ミラーの設置もなく危険。	交通安全	B	ミラーの設置。	600m	40人		ミラーの設置は家屋出入口前で困難 見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小5	御弓町	市道泉原合田敷線		横断歩道が3本あるが、信号がなく危険。	交通安全	B	西側の横断歩道に押しボタン式信号設置	500m	130人		信号機間が近くなるため、信号機の設置は困難。 見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小6	毛利町2丁目	市道徳山港線		横断歩道に信号機がなく危険。	交通安全	B	信号機設置	50m	50人		信号機間が近くなるため、信号機の設置は困難。 見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小7	河東町	市道東山代々木線		横断歩道に信号機がなく危険。	交通安全	B	信号機設置	700m	40人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	
徳山小8	桜馬場の交差点の歩道橋	県道下松新南陽線		歩道橋から降りてきた児童が右後方から走ってくる自転車にぶつかりそうになり危険。	交通安全	A	児童専用の歩行帯の設置(写真水色部分)	10m	200人		自転車通行者への注意喚起として点字ブロックを目立たせる。	道路管理者(県)	H30	(R6/5月~陸橋工事の為通学路には使われていない)	点字ブロックが見やすくなった	
徳山小10	河東町東川周辺			雑草が高く伸び、周囲からの視認性が低い。不審者が多いため危険。	防犯	B	防犯カメラ設置	900m	15人		防犯カメラの設置。ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	R5	R1には草が刈られていたが、R5現在は再び雑草が伸び放題ため、視界が悪い。	
徳山小13	二番町コンビ二付近			雑草が高く伸びた空き家があるため、犯罪が起きてもわかりにくい。	防犯	B	環境管理	700m	30人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	
徳山小14	住崎町平和大橋南側			雑草が高く伸びた空き家があるため、犯罪が起きてもわかりにくい。	防犯	B	環境管理	1.3km	20人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	R5	R5	学校による注意喚起対応(H30から草が伸びていていたが、R5になってしまっても全く改善しないため。)	
徳山小16	千代田町徳山駅新幹線口西側			周囲の目が少ないため、子供が一人になったとき危険。	防犯	B	防犯カメラ設置	1.1km	20人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	R5	R5	学校による注意喚起対応(H30から草が伸びていていたが、R5になってしまっても全く改善しないため)	
徳山小17	舞車町岐陽中東側			周囲の目が少ないため、子供が一人になったとき危険。	防犯	B	見守り強化	1.1km	10人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	
徳山小19	御弓町ワールドリカーズ通り			外灯が少ないため、犯罪が起きてもわかりにくい。	防犯	B	外灯の設置	500m	80人		外灯の設置。ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	R1	外灯が各電柱に1つずつ取り付けられたため、以前よりは明るくなった。	
徳山小20	築港町住吉神社付近			周囲の目が少ないため、子供が一人になったとき危険。	防犯	B	見守り強化	1.3km	10人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	

周南市通学路対策一覧表(令和7年5月)

NO.	場所(地名)	道路種別名	道路	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策箇所写真
徳山小21	入船町エメラルドマンション付近			周囲の目が少ないため、子供が一人になったとき危険。	防犯	B	見守り強化	1.3km	10人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	
徳山小22	住崎町平和大橋			階段から抜ける場所が人通りが少ないため、犯罪が起きてもわかりにくい。	防犯	B	防犯カメラ設置	1.3km	20人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	
徳山小23	住崎町平和大橋付近			地下通路があるが、人通りが少ないため、犯罪が起きてもわかりにくい。	防犯	A	防犯カメラ設置	1.4km	10人		学校による注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起対応(R5も改善なし)	
徳山小24	周南市川端町2丁目付近	市道川端町1号線		横断歩道がなく、車通りも多いため危険。	交通安全	B	見守り強化	900m	60人		学校による注意喚起 横断歩道がある方の歩道を通るよう児童へ指導	学校	R3	R3	学校による注意喚起対応	
徳山小26	周南市舞車町3クリーニングやまもと付近	市道舞車泉原線		交通量が多く、スピードも出ていて危険。 十字路となっており、死角があり危険	交通安全	A	見守り強化	850m	10人		路面標示設置	道路管理者(市)	R3	R3	対策予定	
徳山小27	周南市上御弓町舞車橋側道	市道泉原合田敷線		車の停止線がなく、写真右側を確認できるミラーがないため危険	交通安全	B	見守り強化	850m	10人		停止指導線設置	道路管理者(市)	R3	R5	停止線が引かれていたため歩行者の安全性が少し高まった。	
徳山小29	周南市二番町2丁目4124-5付近交差点	県道徳山港線		北側から速いスピードで左折する車両があり危険。	交通安全	B	見守り強化	500m	30人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	R4	R4	学校による注意喚起対応	
徳山小30	周南市桜馬場通2丁目15付近	県道下松新南陽線		路上のブロックが動く箇所がある。	交通安全	C	見守り強化	150m	40人		ボランティア等の見守り活動の強化。	学校	R4	R5	ブロックは、動かなくなっている。特に心配はなし。	
徳山小31	周南市桜馬場通	県道下松新南陽線		陸橋の改修工事のため、登下校に利用できない	交通安全	B	見守り強化	50m	300人		通学路の児童は横断歩道を利用。交通量が多いため毎朝ガードマンが立つ。	道路管理者(市)	R6	R6	学校による注意喚起対応 通れなくなる初日に集団下校	
徳山小32	周南市二番町2丁目4124-5付近歩道			自転車の通行があり、歩道橋からおりてきた児童と接触する危険がある。 (過去に接触事故あり)	交通安全	A	見守り強化	500m	30人		ラバーコーン設置検討	道路管理者(県)	R7	R7	対策済	

## 交通安全危険箇所図(令和7年5月)



## 防犯・防災危険箇所図(令和7年5月)

