

調査箇所一覧

令和8年度

番号	路線名	種別	施工年度	管種・管径	延長	管路延長	深度	深度	マンホール 蓋点検工	テレビカメラ 調査工	備考
1	新南陽①	汚水	1988	HP φ 800	53.45	52.1	5.52	8.03	-	-	
2	新南陽②	汚水	1977	HP φ 800	39.45	37.8	6.50	6.34	-	-	
3	新南陽③	汚水	1987	VU φ 250	41.55	40.35	4.50	3.79	2	40.35	
4	新南陽④	汚水	1976	HP φ 700	26.32	25.12	4.57	4.27	-	-	
5	新南陽⑤	汚水	1976	HP φ 800	43.40	42.35	4.32	4.33	-	-	
6	新南陽⑥	汚水	1976	HP φ 250	30.75	29.25	4.46	2.96	-	-	
7	新南陽⑦	汚水	1981	HP φ 900	60.25	59.05	5.78	6.01	-	-	
8	新南陽⑧	雨水	不明	BOX	不明	83.00	不明	不明	-	-	
9	新南陽⑨	雨水	不明	BOX	173.40	101.00	不明	不明	-	-	
10	新南陽⑩	汚水	1987	HP φ 300	41.20	40.30	3.54	4.50	2	40.30	
11	徳山中央①	雨水	1985	□4000*2500	99.90	99.90	不明	不明	-	-	
12	徳山中央②	汚水	1984	HP φ 800	67.05	65.85	不明	不明	-	-	
13	徳山中央③	合流	1970	HP φ 1350	96.70	95.50	3.26	-	-	-	
14	徳山中央④	合流	1968	HP φ 700	27.00	25.80	2.45	2.62	-	-	
15	徳山中央⑤	合流	1960	HP φ 1200	25.80	24.30	不明	不明	-	-	
16	徳山中央⑥	合流	1950	HP φ 1000	28.10	26.60	2.15	2.58	-	-	
17	徳山中央⑦	合流	1949	HP φ 1800	44.10	42.10	3.29	2.97	-	-	下流側確認不可
18	徳山中央⑧	合流	1952	HP φ 600	62.90	61.70	3.09	2.79	-	-	
19	徳山中央⑨	合流	1956	HP φ 1000	37.40	35.90	2.55	2.24	-	-	
20	徳山中央⑩	合流	1965	HP φ 1000	65.00	63.65	5.53	7.05	-	-	
21	徳山東部①	汚水	1986	HP φ 1200	74.80	73.05	7.44	7.16	-	-	
22	徳山東部②	汚水	1988	HP φ 700	82.90	81.70	6.48	6.97	-	-	
23	徳山東部③	汚水	1988	HP φ 700	32.90	31.70	6.82	7.15	-	-	
24	徳山東部④	汚水	2001	HP φ 500	63.00	61.80	5.95	5.22	2	61.80	
25	徳山東部⑤	汚水	1993	HP φ 700	不明	95.00	5.34	5.31	1	95.00	
26	徳山東部⑥	汚水	1990	VU φ 250	26.00	25.10	3.30	3.32	2	25.10	
27	徳山東部⑦	汚水	1996	HP φ 250	26.00	24.95	1.69	3.40	-	-	
28	徳山東部⑧	雨水	2004	□2000*1100	43.00	35.98	1.54	3.17	-	-	
29	徳山東部⑨	汚水	2004	VU φ 250	34.00	33.10	3.43	3.34	-	-	
30	徳山東部⑩	汚水	1991	HP φ 800	53.00	51.80	4.69	2.73	-	-	
31	周南①	汚水	1985	HP φ 250	39.60	38.30	0.38	0.38	-	-	
32	周南②	汚水	1987	VU φ 300	48.30	47.00	0.71	0.78	3	47.00	
計									12	309.55	