
















周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中1	サンマート前 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	1.0km	9		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中2	鹿野総合支所前 横断歩道	県道鹿野吉賀線	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	700m	6		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中3	鹿野小正門前 横断歩道	県道徳山徳地線	横断歩道の白線が消えているので危険。	交通安全	C	・横断歩道の白線の塗り替え	0m	24		白線の塗り替え	交通管理者	H27	H27	対策済	
鹿野小・中4	中国自動車道 鹿野インター 入り口付近	国道315号	自転車通学生や歩行者が通りにくい。	交通安全	C	注意喚起	1.2km	2		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中5	周南市鹿野下	国道315号	道幅が広いうえ、かなりのスピードで通過する車が多く、危険を感じる。	交通安全	C	注意喚起	2km	16		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中6	周南市鹿野下	県道徳山徳地線	道路改装が行われて道幅が広くなり、児童には危険である。	交通安全	C	注意喚起	2.2km	11		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中7	鹿野上 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えていて危険。	交通安全	C	横断歩道の塗り替え	600m	12		白線の塗り替え	学校	H28	H28	対策済	
鹿野小・中8	鹿野上 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	600m	12		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	対策済	
鹿野小・中9	鹿野下 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えかかっており、手前の◇マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	2.0km	1		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	H30~	対策予定	
鹿野小・中10	鹿野下 大衆バス停前 横断歩道	国道315号	横断歩道の白線が消えており、手前の◇マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	3.0km	2		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	H30~	対策予定	
鹿野小・中11	鹿野下 山村広場付近 横断歩道	国道315号~県道9号線の間	横断歩道の白線が消えかかっており、手前の◇マークも消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	2.2km	0		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	H30~	対策予定	
鹿野小・中12	鹿野上 総合支所付近 横断歩道	県道徳山徳地線	横断歩道の白線が片車線が消えかかっていて危険。	交通安全	B	横断歩道の塗り替え	700m	6		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	H30~	対策予定	

周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からの おおよその 距離	通行する元 児童生徒数 (約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年 度	対策年 度	対策状況	対策後写真
鹿野小・中13	鹿野下 鹿野中学校～ コアプラザ 横断歩道	鹿野中学校～コ アプラザ道路	横断歩道の白線が消えていて 危険。	交通安全	B	横断歩道の塗 り替え	50m	10		横断歩道の塗り替え	交通管理者	H30	H30 ～	対策予定	
鹿野小・中14	鹿野上 田原 交差点から高 速道路SAに 向かう歩道	県道徳山徳地線	人通りも少なく外灯もない上 に、木々が歩道側に伸びてき ている。	防犯	C	木々の伐採 外灯の設置 注意喚起	1.1km	8		見守り活動の重点化、注意喚 起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中15	鹿野上 高速道路下	国道315号堤 交差点から高 速道路に向かう	トンネルは2カ所あり、外灯 もなく人通りも少ない	防犯	C	注意喚起	700m	3		注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中16	鹿野上 元鹿野公民館 前	県道鹿野吉賀線	歩道が設置されていないので 危険。	交通安全	B	歩道の設置 注意喚起	50m	16		歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中17	鹿野上 博愛病院そば	県道12号線と 県道9号線の合 流地点	通行する車はスピードを出 し、横断歩道もない。	交通安全	B	横断歩道の設 置 注意喚起	100m	14		横断歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	
鹿野小・中18	鹿野上 防長交通倉庫 前の道路	県道鹿野吉賀線	朝は車のスピード出している が、歩道がない。	交通安全	B	歩道の設置 注意喚起	50m	15		歩道の設置 注意喚起		R1	R1	学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

