



周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
岐陽中1	三田川交差点	国道2号	下松方面から、県道52号線に左折してくる車両と接触する可能性がある。また、自転車用信号機が設置されるなど、交通状況の変化もあり、注意が必要。	交通安全	C	信号機も設置しており、横断歩道の整備もされているため、学校で安全教育を徹底する。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
岐陽中2	小山歯科医院前の道路	市道泉原合田藪線（二番町～舞車橋）	車両からは死角になりやすく、接触の可能性がある。	交通安全	B	全校集会などで、危険性について周知し、徹底させる指導を継続する。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H28	H28	学校による注意喚起対応	
岐陽中3	ウィーン前交差点	市道泉原合田藪線（二番町～舞車橋）	信号機のない横断歩道で、道路上の塗装が消えかかっている。道幅が狭い上に交通量が多く危険。	交通安全	A	横断歩道がドライバーから確実に識別できるように塗装してほしい。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		白線の塗り替え	交通管理者	H28	H28	対策済	
岐陽中4	アドバンス21御弓町前交差点	市道泉原合田藪線（二番町～舞車橋）	信号機のない横断歩道で、道路上の塗装が消えかかっている。道幅が狭いうえに交通量が多く危険。	交通安全	A	横断歩道がドライバーから確実に識別できるように塗装してほしい。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		白線の塗り替え	交通管理者	H29	H29	対策済	
岐陽中5	セブンイレブン周南二番町店側T字路	県道徳山港線（セブンイレブン周南二番町店前）	信号機のない横断歩道で、一時停止線等も含め、道路上の塗装が消えかかっている。道幅が狭いうえに交通量が多く危険。	交通安全	A	横断歩道がドライバーから確実に識別できるように塗装してほしい。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		白線の塗り替え	交通管理者	H30	H30	対策済	
岐陽中6	一番町、二番町	市道河原二番町線（県道～岐陽中）	道路上の塗装が消えかかっている。道幅が狭いうえに交通量が多く危険。	交通安全	A	白線が見えなくなっているので、塗装してほしい。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		白線の塗り替え	道路管理者（市）	H30	H30	対策済	
岐陽7	一番町、二番町	市道一番町線（岡山商店～ウィーン前交差点）	道路上の塗装が消えかかっている。道幅が狭いうえに交通量が多く危険。	交通安全	A	白線が見えなくなっているので、塗装してほしい。	31年度調査から記入	31年度調査から記入		白線の塗り替え	道路管理者（市）	H30	H30	対策済	
岐陽中8	一ノ井手	国道315号沿いの脇道	街灯が少ないため、冬季の下校時は危険が増すと考えられる。	防犯	A	街灯の数を増やしてほしい。	1.5km	80人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	R1	R1	学校による注意喚起対応	
岐陽中9	祇園社前（舞車町4丁目）	北部9号線	直線道路で車がスピードを出し、横断歩道があるが止まる車が少なく危険。	交通安全	A	押しボタン式の信号機を設置して欲しい。白線が見えなくなっているので、塗装してほしい。	700m	50人		白線の塗り替え	交通管理者	R2	R2	対策済	
岐陽中10	一番町（ウィーン交差点前）	市道泉原合田藪線（二番町～舞車橋）	横断歩道、横断歩道周辺の路面標識が消えている。交通量と生徒の通行量がきわめて多い場所。	交通安全	A	横断歩道、横断歩道周辺の路面標識の塗装してほしい。	300m	150人		横断歩道補修 法定標識補修 停止線補修	交通管理者 道路管理者（市）	R3	R3	対策済	
岐陽中11	慶万町4-14	アルク慶万店横歩道	周辺の歩道の幅が狭く、すれ違って通行する場合、道路側の人がはみ出す可能性があり危険。	交通安全	B	特になし。本校で並列通行をしないように、また別の道を通るよう注意喚起。	1km	50人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	R4	R4	学校による注意喚起対応	
岐陽中12	徳山6775-14	金剛山北山1号線	徳山岐山郵便局前カーブミラーが傾いていて、見えにくい。	交通安全	A	カーブミラーを修繕してほしい。	1.6km	15人			事故者	R6	R6	対策完了	

通学路対策箇所図(令和6年6月)



通学路対策箇所図(令和6年6月)

岐陽中8

