

令和6年7月16日
消防総務課

消防指令システム整備業務委託に係るプロポーザル 質問回答票
(実施要領、仕様書等に係る質問)

No.	項 目 (書類名称・ページ・項目など)	内 容	回 答
1		本事業の遂行にあたり、石綿調査の実施は必要でしょうか。 また、必要な場合は、調査対象場所について教えてください。	必要です。 解体、改造、補修等が必要な 場所です。
2		石綿調査について、すでに調査実施している場所がありましたら、調査結果の情報いただけますでしょうか。	調査結果の提供は可能です。
3		石綿調査の結果により石綿の除去が必要な場所が判明した場合、除去作業については、本事業に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	調査結果に応じて協議します。
4		既設高所カメラとのインターフェース調整や試験費用は、受託者が負担すると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

5	実施要領 P5 11 留意事項 (2)その他 ③企画提案書は、1 事業者につき 1 案とし、複数の提案はできません。	複数の提案ができないということは、別途プレゼンテーション資料の準備は不可で、企画提案書でプレゼンテーションを実施するということによろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	調達仕様書 P12 第 3 章 施設の概要と機器構成 第 1 設備の機器構成 1 高機能消防指令センター 6 気象情報収集装置	仕様書の P59、P60 の記載内容と異なるため、各装置の機器構成や台数は P59、60 に記載の台数と考えてよろしいでしょうか。 (1) 風向風速発信器 2 台(消防本部、北署) (2) 通風式温度発信器 2 台(消防本部、北署) (3) 湿度発信器 2 台(消防本部、北署) (4) 雨量発信器 2 台(消防本部、北署) (5) 気圧発信器 2 台(消防本部、北署) (6) 気象総合変換器 2 台(消防本部、北署) (7) データ処理装置 1 式(消防本部) (8) データ伝送装置 1 式(北署) (9) GPS 時計装置 1 台 また、 積雪計：1 台は P60 に記載がありませんが更新対象となりますでしょうか。	お見込みのとおりです。 積雪計は、北署に 1 台必要です。

7	調達仕様書 P12 12(2)直流電源装置 停電補償時間 3 時間以上	調達仕様書別冊には「停電時 100%負荷で 6 時間以上の補償が可能な容量であること」と記載がありますが、発動発電機の稼働までの時間を賄えれば問題ない認識ですので、停電補償時間 3 時間以上でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	調達仕様書 P19 第 4 章 各装置別仕様 1 指令装置 キ 無線機制御（デジタル無線） (ア) 指令装置無線操作部 b 指令台の消防救急デジタル無線操作部は、デジタル無線波（消防救急波、主運用 波、統制波）とアナログ無線波を合わせて最大 48 波まで収容することができること。	P57：無線統制台に記載された最大収容容量は 10 チャンネルと記載がありますが、48 波ではなく 10 波まで収容可能とし、将来拡張性があればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	調達仕様書 P57 4 無線統制台 (2) 構造概要	P18：1 指令装置 キ 無線機制御（デジタル無線）には 48 波と記載がありましたが、無線統制台には 10 チャンネルと記載されていますが、10 チャンネルと考えてよいでしょうか。	お見込みのとおりです。

10	調達仕様書 P71 第 13 統合型位置情報通知装置 (2) 各種設定・操作は Web 画面から行えること。	設定方法については各設定ファイルを操作する方法でも良いでしょうか。 本個所については、消防様にて各種設定や操作を実施いただくことはございません。	お見込みのとおりです。
11	調達仕様書 P137 第 6 章 保守 第 4 1 各装置の作動状態を良好に保つため、その使用可否に関わらず耐用期間を経過したものについて交換を行うこと。 第 7 6 有償交換部品等（1 万円未満の交換部品は保守業務に含むものとする）	有償交換部品については、第 7_6. 運用・保守業務の除外事項に従い、保守契約外と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
12	調達仕様書別冊 P1 第 1-1 指令台 (2) 通信盤面 ③ その他 119 受信状況ランプ(3 色以上)を設置すること。	調達仕様書には記載がありませんので、不要という認識でよろしいでしょうか。	調達仕様書別冊のとおりとしてください。

13	調達仕様書別冊 P5 第2 表示盤 1 車両運用表示盤 2 支援情報表示盤 3 多目的情報表示装置 (1)多目的情報表示盤	DVI 入力を持つ機種が終売の傾向にあるため、今後の保守等を鑑みて、映像入力 HDMI×1 以上、 DisplayPort×1 以上の機種にて実現でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	調達仕様書別冊 P6 第2 表示盤 4 消防本部表示盤 5 署所用表示盤 (4)コントラスト 4000:1 以上	現在流通しているディスプレイではコントラスト 1000:1 相当の機種が主流となるため、コントラスト 1000:1 以上の機種にて実現でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	調達仕様書別冊 P6 第2 表示盤 4 消防本部表示盤 5 署所用表示盤 (5)輝度 700cd/m²以上	室内に設置するディスプレイのため、500cd/m²にて十分な明るさを確保できることから、輝度 500cd/m²以上の機種にて実現でもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
16	調達仕様書別冊 P6 第2 表示盤 4 消防本部表示盤 5 署所用表示盤 (6)接続端子 HDMI×3 以上ほか	HDMI と DisplayPort の組み合わせにて入力数 3 以上を確保するものでもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

17	調達仕様書別冊 P10 第 12 統合型位置情報通知装置	機器仕様についてサーバ機器での想定となっておりますが、実績を多数保有している専用装置で実現することでもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
18	調達仕様書別冊 P16 第 20 ネットワーク機器 1 ネットワーク装置 (3) アクセススイッチ (L2 スイッチ) ① ポート数	IEEE802.3af/at は、本部機械室のアクセススイッチについては、PoE 機能は使用しない認識のため、本部機械室のアクセススイッチは非対応でよろしいでしょうか。もしくは IEEE802.3af/at 機能は、必要なポートのみ外付けの PoE インジェクターによる対応でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。