

1 周南市新庁舎建設建築主体工事の事故報告について

1 事故の概要

1 工事の概要

- ▽工事概要：周南市新庁舎建設建築主体工事
2期工事のシビックフラットホーム建設の杭工事と旧庁舎の解体工事を作業中。
- ▽請負業者：五洋建設・洋林建設・チューケン特定建設工事共同企業体
(以下 建築JV)

2 事故の概要

- ▽発生日時：平成30年9月24日(月)午前8時25分
- ▽発生場所：旧本館1階(市民課) (資料1)

3 事故の発生状況

- ▽解体用小型重機を使用して1階天井材を解体するため、重機のアームを使って、天井材を掴んで床に下している最中に、解体材を片付け分別する作業員の頭部にアーム部分が接触したもの。(資料1)

4 被災者の状況

- ▽作業員は、60歳・男性 今村 一 こと 梁 春明 さん (資料2)
- ▽救急車にて、病院搬送。意識不明の重体。

5 事故当日の現場状況

- ▽建築JVにより、現場作業の中止。
- ▽警察署、労働基準監督署の現場検証。事故現場の保存命令。
- ▽周南市建築課 現場確認を実施する。建築JVより、災害報告を受ける。
- ▽監理業者(日建設計) 建築JV現場事務所にて、建築JVより災害報告を受ける。

2 事故後の状況

1 被災者の状況

- ▽病院にて意識不明の重体が続いたが、回復することなく (資料2)
平成30年10月1日(月)午後9時3分 死亡確認されました。

2 事故原因について(労働災害報告書)

- ▽被災者が重機作業半径内に危険意識の不足により立ち入った。
- ▽解体用小型重機のオペレーターと現場の作業責任者が兼務であったため、重機周囲の状況の把握が不足していた。
- ▽重機作業計画書の内容に、誘導員の配置と職務が明確でなく、その役割が十分に果たせていなかった。

3 再発防止対策について(労働災害報告書)


- ▽重機作業半径内に立入ることの危険性を、毎日関係作業員に繰り返し指導する。
- ▽重機作業計画書にて作業責任者、オペレーターを別々に選任し、各役割を確実に遂行できる配置とする。
- ▽重機作業計画書の内容と実作業に相違がないか及び誘導員の配置と職務の遂行状況は適切かを、KY(危険予知活動)時と日常の現場巡視にて職員が確認する。
- ▽内装解体が完了するまで、安全管理専任の職員を配置する。また、その後は、安全パトロールの強化をする。

4 工事再開までの経緯

- ▽9月25日(火)警察署、労働基準監督署からの事故現場の保存は、解除された。
- ▽9月27日(木)労働基準監督署へ建築JVが、労働災害報告書を提出、受理される。
- ▽9月28日(金)労働災害報告書に事故の発生原因の特定、それを受けての再発防止が盛り込まれており、かつ工事全体の安全対策が実施できることから、作業再開を周南市が承諾した。
- ▽9月29日(土)建築JVが、台風接近の為、現場の台風養生を行った。
- ▽10月1日(月)10月2日(火)より、作業再開すると報告を受けた。
- ▽10月2日(火)作業開始日
建築課による再発防止対策の履行確認をした。
労働基準監督署による再発防止対策の履行確認をした。

5 事故後の周南市の対応状況

- ▽類似工事である市発注工事の解体工事について、安全対策の再確認を行いました。
- ▽市技術職員を対象とした、労働災害防止のための講習会を開催することで、調整中です。



(資料2)

警察署より報道機関への発表内容について

○第1報 平成30年9月24日(月) 周南警察署(捜査第一課)発表

1. 件名	作業事故の発生について
2. 発生日時	平成30年9月24日午前8時30分頃
3. 発生場所	周南市岐山通一丁目の周南市役所旧庁舎解体現場
4. 負傷者	60歳代の男性作業員
5. 負傷程度	不詳(重傷の見込み)
6. 状況	解体作業中、男性作業員が運転する解体用小型重機のアーム部分が他の作業員に接触したものの。 詳細は捜査中。
7. 認知状況	平成30年9月24日午前8時36分、 解体作業中、機械と接触して出血がある 旨の消防からの通報で認知。

○第2報 平成30年9月24日(月) 周南警察署(捜査第一課)発表

1. 件名	作業事故の発生について(第2報)
2. 負傷程度	重症頭部外傷(現在収容先の病院で治療中)
3. 備考	負傷者の人定事項については確認中

○第3報 平成30年10月2日(火) 周南警察署(捜査第一課)発表

1. 件名	作業事故の発生について(第3報)
2. 死者	住居 周南市都町2丁目 職業 作業員 氏名 <small>いまむら はじめ</small> 今村 一 <small>りょう はるあき</small> こと 梁 春明 さん(60歳・男性)
3. 死因	脳挫傷 (死亡日時~10月1日午後9時3分、収容先の病院で確認)
4. 備考	9月24日周南市役所旧庁舎で発生した作業事故の負傷者が、搬送先の病院で死亡確認に至ったもの。

「以上」