

周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からの おおよその 距離	通行する 児童生徒数 (約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望 年度	対策 年度	対策状況	対策後写真
三丘小1	周南市小松原 (十楽・阿下 地区)	県道光玖珂線	*歩道が狭く、交通量も多い。スピードを出す車をよけるあまり横の崖下・溝に落ちることもあった。 *河川工事のための大型トラックの走行が増加し、非常に危険な箇所になっている。 *保護者も十分認識しているため、車での送り迎えも多い。	交通安全	A	歩道を広げてほしい	200~ 100m	6名		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起 カラーコーン設置、R元年度対策実施	学校 道路管理者(県)	H27	H27 R1	学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

