


周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
湯野小1	湯野(名山)	県道串戸田線	通学路の一部で道幅が狭くなる場所がある。歩道並びに歩行者用を示す白線がない。通行する車も該当箇所のおよそ200mの区間は、交互通行をしている。	交通安全	A	ガードパイプの設置	0.7km	5人		道路の改良計画進行中 見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者(県) 学校	H27	H30	写真はR元年6月1日現在。歩道は100m完成済み。	
湯野小2	湯野(佐古)	市道湯野中央線	ガードパイプが途中までしか設置されておらず転落する危険がある。	交通安全	B	ガードパイプの設置	0.1km	29人		ガードパイプの設置	道路管理者(市)	H27	H28	対策済	
湯野小3	湯野(蔵本)	市道	カーブミラーが木によって隠れているため危険。	交通安全	A	木の伐採	0.8km	16人		道路管理者【市】で対応	道路管理者(市)	H28	H28	民地の木であるため所有者に選定を依頼。対策済み。右の写真はR元年6月1日現在。	
湯野小4	湯野(小野)	県道山口徳山線	歩道の横に溝があり、ラバーボールが立っているが、隙間から落ちる危険がある。	交通安全	C	ガードパイプの設置	1.7km	2人		見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応。右の写真はR元年6月1日現在。	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

