


周南市通学路対策一覧表(令和2年2月)

NO.	場所(地名)	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童 単生徒数 (約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年 度	対策年 度	対策状況	対策後写真
福川中1	西掛第1踏切	JR山陽本線	踏切幅が狭く、自動車と歩行者の離合が危険である。	交通安全	C	踏切幅の拡張				見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H29	H29	学校による注意喚起対応	

交通安全危険箇所図(令和2年2月)



防犯・防災危険箇所図(令和2年2月)

