



凡例
 赤線内・番号あり：オイルタンク設置されていた位置
 オイルタンクのコンクリート壁面・床面は全て撤去はされておらず、埋め殺しとなっている箇所あり
 当時約20基の建設予定であり、実際には12基設置されているが、内11基の箇所は図面のとおり。残りの1基の正確な箇所は不明。

大迫田地下タンク (S=1:2500)

