

周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鼓南小・中1	大島交番前～日本精蠟庄の浦工場端	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	縁石がなく路側帯も狭いため危険。	交通安全	A	道幅を広げ、歩道の確保	800m	0		27年度合同点検実施 ・事業進行中 ・見守り活動の重点化、注意喚起	道路管理者（県） 学校	H27	H27～	事業進行中 歩道設置	
鼓南小・中2	杵島曉造船所前	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	S字カーブで見通しが悪い。	交通安全	B	道幅を広げるか、見通しが良くなる工夫	800m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中3	日本精蠟打上工場	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	車両の出入りが多く危険。路側帯も狭い。	交通安全	B	道幅を広げ、歩道の確保	300m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中4	大島商店街の三叉路	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	見通しが悪く、交通量も多いため危険。	交通安全	B	信号機等の設置	1800m	0		27年度合同点検実施 ・信号機の設置基準に交通量が達していないため、信号機の設置は困難。 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中5	小瀬戸橋～ちびっ子広場	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	道幅が狭く、路側帯も狭いため危険。	交通安全	B	道幅を広げ、歩道の確保	750m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中6	大楠～大原	市道大楠大原線	道路の整備が不十分。	交通安全	B	樹木伐採 街灯設置 ガードレールの設置 溝蓋設置	3000m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中7	打上からの登校坂	農道	道が狭く、歩道がない。落葉が多く雨天時は滑りやすい。	交通安全	B	拡幅。ガードレール設置 樹木管理	200m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27～	日本精蠟により、4月に法面の工事終了。	
鼓南小・中8	杵島公民館前	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	路上駐車が多く死角が多い。	交通安全	B	取り締まりの強化 駐車場の確保	1500m	0		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理者	H27	H27～	取り締まり強化対応	
鼓南小・中9	日本精蠟詰所側からの登校坂入口	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線	路側帯上に駐車する車両があり危険。雨が降ると、道路脇に大きな水たまりができる。	交通安全	B	取り締まりの強化 駐車場の確保	200m	0		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理者	H27	H27～	今は、少し駐車車両が少ない状態である。	
鼓南小・中10	教員住宅前	県道 杵島櫛ヶ浜停車場線 市道大島線	一時停止線がないため自転車で通るとき危険。	交通安全	B	一旦停止線、道路標識の設置	2800m	0		27年度合同点検実施 ・路面に注意喚起表示設置	道路管理者（市）	H27	H28	対策済	
鼓南小・中7	打上からの登校坂	農道	道が狭く、歩道がない。落葉が多く雨天時は滑りやすい。	防災	B	拡幅。ガードレール設置 樹木管理、土砂滑落防止工事	200m	0			学校	R2	R2	学校による注意喚起対応 土砂崩れ防止の工事終了 （R3年度日本精蠟が実施）	
鼓南小・中11	学校から日本精蠟詰め所に抜ける登校坂入り口	農道	木立に囲まれ暗く、人気が少ない。	防犯	B	下校時間を守らせ、明るいうちに通らせる。	50m	1			学校	R2	R2	学校による注意喚起対応	
鼓南小・中12	登校坂	農道	岩が出てきていて、落下の危険がある。	防災	A	岩を撤去する。 柵の設置	200m	10名程度 （タクシーで通行）			学校教育委員会	R6	R6	学校による注意喚起対応 当面の間、使用せずに迂回路で対応 土地所有者と対策検討中	

2020 3月現状

変化なし

変化なし

精蠟の入り口付近はフェンスで見通しは良い

変化なし

変化なし


樹木は剪定されて見通しは良くなっている
ところどころ土砂崩れが心配
2020年小中ともこの道の利用者はない

前回、崩れたところは工事が終了したが、それ以外のところで崩れる可能性もある。

常時、釣り客の車が止まっている

変化なし

交通安全危険箇所図(令和6年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月)

