









周南市通学路対策一覧表(令和6年5月)

NO.	場所（地名）	道路種別	道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
三丘小1	周南市小松原	県道	光玖珂線	歩道が狭く、交通量も多い。スピードを出す車をよけるあまり横の崖下・溝に落ちることもあった。 河川工事のための大型トラックの走行が増加し、非常に危険な箇所になっている。 保護者も十分認識しているため、車での送り迎えも多い。(雨天時は危険なため、必ず車での送迎)	交通安全	A	歩道の設置	200m～500m	2名		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意喚起 カラーコーン設置（R元対策実施）	学校 道路管理者（県）	H27 R3 R4 R5	H27 R1 R5	対策済 対策検討中	
三丘小2	周南市安田	三丘小南門～光徳山光線	（島田川沿道路）	島田川沿いの通学路にスクールゾーンの明示や白線を引いていただいたが、登下校時には数台の車や自転車も通るため、注意喚起が必要と思われる。	交通安全	B	注意喚起	100m～500m	24名		注意喚起	道路管理者（市）	R3 R4 R5	R3	対策済 学校による注意喚起	
三丘小3	周南市小松原	県道	光玖珂線	東善寺地区の1班が横断。朝夕交通量が多く、スピードを出す車も多い。 横断歩道の白線を新しく引いていただいたが、歩行者注意の文字が消えかかっている。	交通安全	A	歩行者注意の文字の塗り替え	200m	6名	 	警ら・取り締まりの強化 注意喚起	交通管理者 光警察署	R3 R4 R5	R3 R5	対策済 学校による注意喚起 地域の方による登校時の見守り	
三丘小4	周南市安田	県道8号	（光徳山線）	公園・公民館にわたる交差点で、交通量も多い。	交通安全	B	注意喚起	1000m	5名		注意喚起	学校	H27 R4 R5	R5	学校による注意喚起 地域の方による登校時の見守り	
三丘小5	周南市安田	県道8号	（光徳山線）	熊毛IC入り口の交通量が多い交差点。	交通安全	B	注意喚起	1300m	16名		注意喚起	学校	H27 R4 R5	R5	学校による注意喚起 地域の方による登校時の見守り	
三丘小6	周南市安田	県道8号	（光徳山線）	熊毛ICセブンイレブン出入口で登校時の利用客が多く、車の出入りが激しい。	交通安全	B	注意喚起	2000m	11名		注意喚起	学校	H27 R4 R5	R5	学校による注意喚起	
三丘小7	周南市小松原	県道	光玖珂線	横断歩道がない県道を横断しなければならない。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	150m	1名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R4 R5	R5	学校による注意喚起 R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	

周南市通学路対策一覧表(令和6年5月)

NO.	場所（地名）	道路種別	道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
三丘小8	周南市小松原	県道	光玖珂線	横断歩道がない県道を横断しなければならない。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	300m	2名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R4 R5	R5	学校による注意喚起 保護者による登校時の見守り R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	
三丘小9	周南市小松原	県道	光玖珂線	横断歩道がない県道を横断しなければならない。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	750m	1名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R4 R5	R5	学校による注意喚起 保護者による登校時の見守り R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	
三丘小10	周南市安田	県道	8号（光徳山線）	横断歩道がない県道を横断しなければならない。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	2800m	1名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R4 R5	R5	学校による注意喚起 保護者による登下校時の見守り R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	
三丘小11	周南市安田	県道	8号（光徳山線）	横断歩道がない県道を横断しなければならない。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	1000m	1名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R5	R5	学校による注意喚起 保護者による登下校時の見守り R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	
三丘小12	周南市小松原	県道	光玖珂線	白線はあるが、歩道がない。雨の日に傘をさすと、白線からはみ出してしまう。登下校時の交通量も多く、大変危険であるため、必ず保護者の方が見守っている。	交通安全	A	歩道の設置	300m	3名		注意喚起	交通管理者 光警察署	R5	R5	学校による注意喚起 保護者による登校時の見守り R5警察署による実地調査を実施。対策不可との回答。	

交通安全危険箇所図(令和6年5月)



防犯・防災危険箇所図(令和6年5月)

三丘小学校 通学路および子ども110番の家

