周南市通学路対策一覧表（令和6年5月）

NO.	場所（地名）	道路種別　道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（案）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
戸田小１	旧山陽道 市東から東阿高戸田３１１１－３～１６１２	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭く、交通量が多い。	交通安全	B	溝蓋の改修	200m	２１人		側溝改修工事を実施中	道路管理者（市）		H26～	対策済	
戸田小２	柳橋付近横断歩道 戸田３１１１－３付近	県道山口徳山線	横断歩道のペイントが薄くなっている。	交通安全	B	白線の塗り替え	400m	5人		・見守り活動の重点化、注意喚起	交通管理者 学校	H28	H29	対応済	
戸田小３	菅野工務店の交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	速い速度で通過する車が多い。横断歩道もない。	交通安全	C	路側帯（白線）の設置 横断歩道の設置	100m	７３人		２８年度合同点検実施 ・交差点中央付近に「＋」表示	道路管理者（市）	H28	H28	対策済	
戸田小４	ＪＡ戸田前交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	交通量が多く、車両の速度が速い。横断報道のない所を通っている。	交通安全	A	横断歩道の設置	150m	２９人		２８年度合同点検実施 ・児童横断箇所に緑の破線を引く。 ・緑の線を引き、その上を児童が歩行するようにする。 ・停止線を塗り替える。 ・取締り強化	道路管理者（市） 交通管理者	H28	H28～H29	対策済	
戸田小５	セブンイレブン駐車場西側	市道市原線	コンビニに出入りする車が多いが横断歩道のない所を通過している。	交通安全	A	横断歩道の設置	200m	３人		２８年度合同点検実施 市道の東側を安全に歩行できるようにしていく。 歩行帯の明示（緑の区画線設置）	道路管理者（市）	H28	H28 H30	対策済	
戸田小６	宮島様交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	安全な歩行スペースがせまい。	交通安全	D	溝蓋設置	５０m	２１人		・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H30	H30	学校による注意喚起対応	
戸田小７	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	A	カーブミラーの取り替え	200m	５３人			道路管理者（市）	R6			
戸田小７	船山神社付近交差点	市道市赤迫線 市道戸田中央線	道幅が狭い上、見通しが悪い。	交通安全	A	白線の塗り替え	200m	５３人			道路管理者（市）	R6			

交通安全危険箇所図（令和6年5月）



防犯・防災危険箇所図（令和6年5月）