周南市通学路対策一覧表(令和6年6月)

| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------|------------------------------|------|---------|----------------|------------------|------------------|--------|-------------------|------|------|----------|-----------|-------|
| NO. | 場所(地名) | 道路種別 道路名 | 危険箇所の状況及び要望理 由 | 内容 | 危険 度 | 対策方法 | 学校からのおお よその距離 | 通行する児童生 徒数(約) | 危険箇所写真 | 対策内容 | 対策主体 | 要望年度 | 対策 年度 | 対策状況 | 対策後写真 |
| 八代小 1 | 大字八代交差点 | 県道140号線 | 交差点で信号を待つ児童を守る ガードレールがない。 | 交通安全 | В | ガードレール等 の設置 | 200m | 3名 | | 見守り活動の重点化 注意喚起 | 学校 | H30 | H30 | 学校による注意喚起 | 已対応 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

交通安全危険箇所図(令和6年6月現在)



防犯・防災危険箇所図(令和6年6月現在) 吉国 野鶴監視所 調査済 調査済

