周南市通学路対策一覧表（令和6年5月）

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
須々万中1	校門付近	市道新引線	住宅地で車の通りも多く、スピードを出しての走行も見られる。また、校門手前がカーブになっており、見通しも悪く危険である。	交通安全			10m	35		破線や「スピード落とせ」の白線加工がされた。	道路管理者（市）	H29	H29	対策済	
須々万中2	東和奈古・一ノ坂地区	市道	細く、急な坂があり、さらに見通しも悪いため、危険である。	交通安全	B		2km	5			道路管理者（市）	R6			

交通安全危険箇所図（令和6年5月現在）

防犯・防災危険箇所図（令和6年6月現在）