


周南市通学路対策一覧表(令和7年6月)

NO.	場所（地名）	道路種別 道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおよその距離	通行する児童生徒数（約）	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況		対策後写真
高水小1	新町 岩徳線高架下	市道清尾石光線	道幅が狭く暗い（特に雨の日）。人通りも少ない。トンネル出口の安全ミラーでは、トンネル内や周りの様子がよく見えない。	交通安全	A	電燈の設置及びミラーの調節	0.7km	8		トンネル壁白色塗装	道路管理者（市）	H28	H 2 8	対策済		
高水小2	高水駅前原	県道高水停車場線	横断歩道の白線が薄くなっている。	交通安全	B	ぬりなおし	0.8km	70		白線の塗り替え	交通管理者	H28	H 2 8	対策済		
高水小3	高水市民センター周辺	ふれあい道路近辺	通学路としての環境が整備されていない	交通安全	B	道路周辺の木の伐採	0.2km	70		木の伐採 注意喚起の路面表示 標識の設置	道路管理者（熊毛産業土木課）	H30	H30 ～ H31	木の伐採は終了 路面表示、標識の設置はH31対策済み		
高水小4	高水会館前	県道久杉高水停車場線	通行幅が狭く、側溝への転落の危険	交通安全	B	転落防止柵又は溝蓋の設置	0.7km	70		転落防止柵設置	道路管理者（県）	R3	R3	対策済		
高水小5	高水会館前	県道久杉高水停車場線	路側帯を示す白線が薄くなっている。	交通安全	B	ぬりなおし	0.7km	70		路側帯の塗り直し	道路管理者（県）	R7				

交通安全危険箇所図(令和7年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和7年6月)

