


周南市通学路対策一覧表(令和7年6月)

NO.	場所(地名)	道路種別	道路名	危険箇所の状況及び要望理由	内容	危険度	対策方法	学校からのおおよその距離	通行する児童生徒数(約)	危険箇所写真	対策内容	対策主体	要望年度	対策年度	対策状況	対策後写真
鼓南小・中1	大島市民センター～日本精 蛹庄の浦工場 端	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	縁石がなく路側帯も狭いため 危険。	交通安全	A	道幅を広げ、 歩道の確保	800m	7		27年度合同点検実施 ・事業進行中 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	道路管理者 (県) 学校	H27	H27 ～	一部歩道設置		
鼓南小・中2	糸島暁造船所 前	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	S字カーブで見通しが悪い。	交通安全	B	道幅を広げる か、見通しが 良くなる工夫	800m	4		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応		
鼓南小・中3	日本精蛹打上 工場	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	車両の出入りが多く危険。路 側帯も狭い。	交通安全	B	道幅を広げ、 歩道の確保	300m	4		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応		
鼓南小・中4	大島商店街の 三叉路	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	見通しが悪く、交通量も多い ため危険。	交通安全	B	信号機等の設 置	1800m	6		27年度合同点検実施 ・信号機の設置基準に交通量が達 していないため、信号機の設置は 困難。 ・見守り活動の重点化、注意喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応		
鼓南小・中5	小瀬戸橋～ち びっ子広場	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	道幅が狭く、路側帯も狭いた め危険。	交通安全	B	道幅を広げ、 歩道の確保	750m	4		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応		
鼓南小・中6	大楠～大原	市道大楠大原線	道路の整備が不十分。	交通安全	B	樹木伐採 街灯設置 ガードレール の設置 溝蓋設置	3000m	0		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H27	H27 ～	樹木が剪定され、 見通しはよくなつた。		
鼓南小・中7	打上からの登 校坂	農道	道が狭く、歩道がない。落葉 が多く雨天時は滑りやすい。	交通安全	B	拡幅。ガード レール設置 樹木管理	200m	11		27年度合同点検実施 ・見守り活動の重点化、注意 喚起	学校	H27	H27 ～	日本精蛹により法 面コンクリート整 備・落石防止の金 網設置済み。		
鼓南小・中8	糸島公民館前	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	路上駐車が多く死角が多い。	交通安全	B	取り締まりの 強化 駐車場の確保	1500m	0		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理者	H27	H27 ～	学校による注意喚起対応		
鼓南小・中9	日本精蛹詰所 側からの登校 坂入口	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線	路側帯上に駐車する車両があ り危険。 雨が降ると、道路脇に大きな 水たまりができる。	交通安全	B	取り締まりの 強化 駐車場の確保	200m	11		27年度合同点検実施 ・取締り強化	交通管理者	H27	H27 ～	今は、少し駐車車両が少ない状態である。		
鼓南小・中10	白鳩学園と県 道との合流地 点	県道 糸島櫛ヶ浜 停車場線 市道大島線	一時停止線がないため自転車 で通るとき危険。	交通安全	B	一旦停止線、 道路標識の設 置	2800m	6		27年度合同点検実施 ・路面に注意喚起表示設置	道路管理者 (市)	H27	H28	対策済		
鼓南小・中11	学校から日本精 蛹詰め所に抜け る登校坂(う回 路)	農道	木立に囲まれ暗く、人気が少な い。 道路両脇の土が流れ出ており、大 雨や強風の後は落石や倒木があ る。道の凸凹や落葉が多く、危険 である。	防犯・防 災	A	下校時間を守ら せ、明るいうち に通らせる。	50m	11			学校	R2		学校による日々の安全点検と、落石 や落葉・倒木等への対処。生徒に対する注意喚起。		

周南市通学路対策一覧表(令和7年6月)

交通安全危険箇所図(令和7年6月)



防犯・防災危険箇所図(令和7年6月)

