

【施設状況一覧表】

資料 1

施設名	延床面積	駐車可能台数	建物構造	階数	主要建物建築年	耐震診断			バリアフリー	貸館の稼働率
						一次診断 (Is値) 基準値0.8	二次診断 (Is値) 基準値0.6 (予定年度)	結果		
新南陽総合支所	5453 m ²	48台	RC造	4階	S35	0.09	実施しない	耐震性なし	A	-
熊毛総合支所	1522 m ²	150台	木造・RC造	2階	H13	新耐震		耐震性あり	A	-
鹿野総合支所	3282 m ²	20台	RC造	3階	S46	0.14	未定	耐震性なし	D	-
櫛浜支所・櫛浜公民館	642 m ²	15台	RC造	2階	S42	対象外			E	26.0%
鼓南支所・大島公民館	449 m ²	15台	RC造	2階	S55	1.28	不要	耐震性あり	D	9.4%
久米支所・久米公民館	750 m ²	32台	RC造	2階	S55	0.39	0.82	耐震性あり	D	31.0%
菊川支所・菊川公民館	685 m ²	41台	RC造	2階	S47	0.35	H26	耐震性なし	D	21.5%
夜市支所・夜市公民館	679 m ²	28台	RC造	2階	H9	新耐震		耐震性あり	A	33.6%
戸田支所・戸田公民館	631 m ²	11台	RC造	2階	S51	0.63	H27	耐震性なし	D	27.4%
湯野支所・湯野公民館	787 m ²	25台	RC造	2階	H14	新耐震		耐震性あり	D	17.6%
大津島支所	150 m ²	0台	RC造	1階	S52	0.89	不要	耐震性あり	C	-
向道支所・大道理夢求の里交流館	789 m ²	6台	RC造	2階	S60	新耐震		耐震性あり	A	-
長穂支所・長穂公民館	1431 m ²	15台	RC造	3階	S46	0.19	未定	耐震性なし	D	3.9%
須々万支所・須々万公民館	647 m ²	17台	RC造	2階	S47	0.39	H26	耐震性なし	D	24.2%
中須支所・中須公民館	697 m ²	23台	RC造	2階	H8	新耐震		耐震性あり	B	5.2%
須金支所	157 m ²	7台	RC造	1階	H7	新耐震		耐震性あり	A	-
和田支所	297 m ²	10台	RC造	2階	S51	0.25	未定	耐震性なし	D	-
八代支所・鶴いこいの里交流センター	2366 m ²	99台	RC造	2階	H6	新耐震		耐震性あり	A	15.5%
中央公民館	347 m ²	—	RC造	2階	S41	対象外			D	-
大津公民館	243 m ²	—	RC造	1階	S54	2.22	不要	耐震性あり	E	4.0%
馬島公民館	336 m ²	20台	RC造	2階	S48	0.84	不要	耐震性あり	E	3.7%
菊川公民館富岡分館	170 m ²	10台	RC造	1階	S51	1.96	不要	耐震性あり	E	15.1%
菊川公民館加見分館	170 m ²	6台	RC造	1階	S51	1.69	不要	耐震性あり	E	22.5%
大向公民館	404 m ²	20台	RC造	2階	S54	0.75	H28	耐震性なし	D	4.6%
戸田四郎谷公民館	128 m ²	—	木造	1階	S33	対象外			E	2.7%
今宿公民館	596 m ²	14台	RC造	2階	S45	0.5	0.49	耐震性なし	D	30.3%
今宿公民館西松原分館	258 m ²	3台	RC造	1階	S54	1.37	不要	耐震性あり	E	11.0%
小畑公民館	355 m ²	8台	S造	2階	H1	新耐震		耐震性あり	E	1.3%
四熊公民館	341 m ²	16台	RC造	2階	S50	1.06	不要	耐震性あり	E	7.1%
戸田津木公民館	155 m ²	5台	木造	1階	S62	新耐震		耐震性あり	E	7.5%
裕島公民館	382 m ²	1台	RC造	3階	S48	0.36	0.53	耐震性なし	E	13.0%
須金公民館	330 m ²	7台	S造	2階	S40	対象外			E	-
岐山公民館	498 m ²	31台	RC造	2階	S45	0.16	H26	耐震性なし	B	30.6%
遠石公民館	484 m ²	20台	RC造	2階	S45	0.26	0.54	耐震性なし	D	19.5%
中央地区公民館	615 m ²	4台	S造	2階	H4	新耐震		耐震性あり	D	27.6%
周陽公民館	670 m ²	30台	RC造	2階	S53	0.72	H27	耐震性なし	B	17.8%
秋月公民館	617 m ²	17台	RC造	2階	S56	0.56	0.36	耐震性なし	D	25.1%
桜木公民館	581 m ²	27台	RC造	2階	S57	1.39	不要	耐震性あり	D	36.2%
福川公民館	605 m ²	200台	RC造	3階	H2	新耐震		耐震性あり	A	32.5%
和田公民館	528 m ²	22台	RC造	2階	S45	0.44	H28	耐震性なし	D	13.4%
熊毛公民館	1285 m ²	150台	木造・RC造	2階	H13	新耐震		耐震性あり	A	20.0%
高水公民館	688 m ²	30台	RC造	2階	S56	0.92	不要	耐震性あり	B	13.2%
大河内公民館	565 m ²	40台	RC造	2階	S54	0.77	H27	耐震性なし	B	18.1%
鹿野公民館(ホール)	1732 m ²	10台	RC造	2階	S41	0.35	H28	耐震性なし	D	2.3%
高水ふれあいセンター	264 m ²	30台	S造	1階	H11	新耐震		耐震性あり	D	10.3%
三丘徳修館	726 m ²	30台	RC造	2階	H2	新耐震		耐震性あり	B	29.5%
勝間ふれあいセンター	1062 m ²	23台	RC造	2階	H7	新耐震		耐震性あり	A	29.3%
須野河内交流館	134 m ²	10台	木造	1階	S54	対象外			E	2.7%

【バリアフリーの状況】

①エレベーターや階段の手すりの設置、②入口の段差解消、③施設内の段差解消、④多目的トイレ設置の4項目について、実施状況に応じてA～Eを表示。

【1階建】

A:②～④の3項目の全てが対応済、B:②～④の3項目のうち2項目が対応済、C:②～④の3項目のうち1項目が対応済、E:②～④の全てが未対応

【2階建以上】

A:①が対応済で、②～④の3項目全てが対応済、B:①が対応済で、②～④の3項目のうち2項目が対応済、C:①が対応済で、②～④の3項目のうち1項目が対応済
D:①が未対応で、②～④の3項目のうち1項目以上が対応済、E:①が未対応で、②～④の全てが未対応

【支所・公民館等のグループ分け】

資料 2

グループ	優先的に検討すべき抽出結果	土砂災害	支所併設	施設名	主要建築物 建築年	経過年数	耐震診断			
							一次診断 (Is値) 基準値0.8	二次診断 (Is値) 基準値0.6 (予定年度)	結果	
1	◎	特別	併設	長穂支所・長穂公民館	S46	43年	0.19	実施しない	耐震性なし	
1	◎	特別		和田支所	S51	38年	0.25	未定	耐震性なし	
1	◎	警戒		和田公民館	S45	44年	0.44	H28	耐震性なし	
1	◎	警戒	併設	戸田支所・戸田公民館	S51	38年	0.63	H27	耐震性なし	
1	◎	警戒	併設	菊川支所・菊川公民館	S47	42年	0.35	H26	耐震性なし	
1	◎	警戒		大向公民館	S54	35年	0.75	H28	耐震性なし	
1	◎			今宿公民館	S45	44年	0.5	0.49	耐震性なし	
1	◎		併設	須々万支所・須々万公民館	S47	42年	0.39	H26	耐震性なし	
1	◎			岐山公民館	S45	44年	0.16	H26	耐震性なし	
1	◎			遠石公民館	S45	44年	0.26	0.54	耐震性なし	
1	◎			周陽公民館	S53	36年	0.72	H27	耐震性なし	
1	◎			秋月公民館	S56	33年	0.56	0.36	耐震性なし	
1	◎			大河内公民館	S54	35年	0.77	H27	耐震性なし	
1	△			給島公民館	S48	41年	0.36	0.53	耐震性なし	
2	○			大津公民館	S54	35年	2.22	不要	耐震性あり	
2	○		併設	鼓南支所・大島公民館	S55	34年	1.28	不要	耐震性あり	
2	△			馬島公民館	S48	41年	0.84	不要	耐震性あり	
2	△	警戒		戸田四郎谷公民館	S33	56年	対象外			
2	△	警戒		菊川公民館富岡分館	S51	38年	1.96	不要	耐震性あり	
2	△			今宿公民館西松原分館	S54	35年	1.37	不要	耐震性あり	
2	△			四熊公民館	S50	39年	1.06	不要	耐震性あり	
2	△			高水公民館	S56	33年	0.92	不要	耐震性あり	
2	△	特別		須野河内交流館	S54	35年	対象外			
2				菊川公民館加見分館	S51	38年	1.69	不要	耐震性あり	
2			併設	久米支所・久米公民館	S55	34年	0.39	0.82	耐震性あり	
2				桜木公民館	S57	32年	1.39	不要	耐震性あり	
2		警戒		大津島支所	S52	37年	0.89	不要	耐震性あり	
3	▲		併設	中須支所・中須公民館	H8	18年	新耐震			
3	▲			高水ふれあいセンター	H11	15年	新耐震			
3		特別		戸田津木公民館	S62	27年	新耐震			
3			併設	夜市支所・夜市公民館	H9	17年	新耐震			
3			併設	湯野支所・湯野公民館	H14	12年	新耐震			
3		特別		小畑公民館	H1	25年	新耐震			
3				中央地区公民館	H4	22年	新耐震			
3				福川公民館	H2	24年	新耐震			
3				熊毛公民館	H13	13年	新耐震			
3				三丘徳修館	H2	24年	新耐震			
3				勝間ふれあいセンター	H7	19年	新耐震			
3			併設	八代支所・鶴いこいの里交流センター	H6	20年	新耐震			
3				須金支所	H7	19年	新耐震			
3				向道支所・大道理夢求の里交流館	S60	29年	新耐震			
方向性が 決定している施設 (解体・建替え・機能移転)					中央公民館	S41	48年	対象外(解体)		
				併設	櫛浜支所・櫛浜公民館	S42	47年	対象外(建替え)		
				併設	(旧)向道支所・大道理公民館	S54	35年	対象外(解体)		
					須金公民館	S40	49年	対象外(未使用)		